



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 16-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

09/07/2024

UNIDAD 13-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1613-0014

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO; SE ELEVO LA TEMPERATURA Y EMPEZO A TIRAR EL ANTICONGELANTE; SE RELLENA CONSTANTE EL ACEITE LA RECIPIENTE DEL HIDRAULICO LA CUAL DEJA MARCA DE ACEITE EN EL SUELO; CUANDO SE FRENA SE ESCUCHA UN RUIDO Y AL PASAR POR UN CAMINO DISPAREJO SUENA EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA, LO QUE HIZO QUE DEJARA DE FUNCIONAR LAS LUCES DE SEÑALAMIENTO COMO TAMBIEN AL MISMO TIEMPO DEJO DE FUNCIONAR EL AIRE ACONDICIONADO. ASIGNADA A 8174 - SAULO DEL CARMEN CORREA SANCHEZ

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. It lists items under categories 2961 and 3551, including various vehicle parts and services, with a total general amount of \$16,604.40.

Fecha Envío : 11/07/2024

Fecha Límite de Cotización : 18/07/2024

18-19



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 16-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

09/07/2024

UNIDAD 13-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1613-0014

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO; SE ELEVO LA TEMPERATURA Y EMPEZO A TIRAR EL ANTICONGELANTE; SE RELLENA CONSTANTE EL ACEITE LA RECIPIENTE DEL HIDRAULICO LA CUAL DEJA MARCA DE ACEITE EN EL SUELO; CUANDO SE FRENA SE ESCUCHA UN RUIDO Y AL PASAR POR UN CAMINO DISPAREJO SUENA EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA, LO QUE HIZO QUE DEJARA DE FUNCIONAR LAS LUCES DE SEÑALAMIENTO COMO TAMBIEN AL MISMO TIEMPO DEJO DE FUNCIONAR EL AIRE ACONDICIONADO. ASIGNADA A 8174 - SAULO DEL CARMEN CORREA SANCHEZ

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO; SE ELEVO LA TEMPERATURA Y EMPEZO A TIRAR EL ANTICONGELANTE; SE RELLENA CONSTANTE EL ACEITE LA RECIPIENTE DEL HIDRAULICO LA CUAL DEJA MARCA DE ACEITE EN EL SUELO; CUANDO SE FRENA SE ESCUCHA UN RUIDO Y AL PASAR POR UN CAMINO DISPAREJO SUENA EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA, LO QUE HIZO QUE DEJARA DE FUNCIONAR LAS LUCES DE SEÑALAMIENTO COMO TAMBIEN AL MISMO TIEMPO DEJO DE FUNCIONAR EL AIRE ACONDICIONADO. ASIGNADA A 8174 - SAULO DEL CARMEN CORREA SANCHEZ

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 4 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row 1: 8174, SAULO DEL CARMEN CORREA SANCHEZ, [REDACTED], VICENTE GUERRERO; NO. EXT. SIN NÚMERO; ENTRE CALLE ROBERTO AYALA Y NIÑO ARTILLERO; HÉROE DE NACUZARI; CP. 24070, () 981 124 0710

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCION, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row 1: NISSAN TSURU SEDAN GS2, 2007, DHN-947-A, AUTOMOVIL, 4, 3N1EB31S57K303556, SVA1436425

ELIMINADO: UNA PALABRA. FUNDAMENTO LEGAL: ARTICULO 116 DE LA LEY DE GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EN VIRTUD DE CONSIDERARSE CONFIDENCIAL LA QUE CONTIENE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE, TAL COMO: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC).