



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

02/10/2024

UNIDAD 06-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE ARCHIVO



ESTATUS Por Cotizar

RV0806-0016

OBSERVACIONES SERVICIO PREVENTIVO: LA LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO ESTÁ DESGASTADO Y EL RIN PRESENTA CORROSIÓN EN LAS ORILLAS.
MERCADERO. FAVOR DE DESCRIBIR MARCA, MODELO, TIPO Y PARAMETROS (TREADWEAR TRACCION Y TEMPERATURA), FAVOR DE ENVIAR LA FICHA TECNICA Y/O FOTOGRAFIA AL CORREO:
SAFIN_SERVICIOSYARRENDAMIENTO_VEHICULAR@CAMPECHE.GOB.MX

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. It lists items under categories 2961 and 3551, including valves, tires, and wheel services.

Fecha Envío : 03/10/2024

Fecha Límite de Cotización : 07/10/2024

Handwritten number: 4,7,7,7 - 8



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD 06-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE ARCHIVO
ESTATUS Por Cotizar

02/10/2024



RV0806-0016

OBSERVACIONES SERVICIO PREVENTIVO: LA LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO ESTÁ DESGASTADO Y EL RIN PRESENTA CORROCIÓN EN LAS ORILLAS.
MERCADERO. FAVOR DE DESCRIBIR MARCA, MODELO, TIPO Y PARAMETROS (TREADWEAR TRACCION Y TEMPERATURA), FAVOR DE ENVIAR LA FICHA TECNICA Y/O FOTOGRAFIA AL CORREO: SAFIN_SERVICIOSYARRENDAMIENTO_VEHICULAR@CAMPECHE.GOB.MX

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO PREVENTIVO: LA LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO ESTÁ DESGASTADO Y EL RIN PRESENTA CORROCIÓN EN LAS ORILLAS.
MERCADERO. FAVOR DE DESCRIBIR MARCA, MODELO, TIPO Y PARAMETROS (TREADWEAR TRACCION Y TEMPERATURA), FAVOR DE ENVIAR LA FICHA TECNICA Y/O FOTOGRAFIA AL CORREO: SAFIN_SERVICIOSYARRENDAMIENTO_VEHICULAR@CAMPECHE.GOB.MX

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Contains 6 rows of provider information.

VEHICULO

Table with 8 columns: DESCRIPCION, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Contains 1 row of vehicle information.