PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

22/05/2025
OSV-0632
RV0101-0013

RV0101-0013 - 09/05/202

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0632 **Fecha Orden** 22/05/2025
Plazo de entrega 8 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 30 DE MAYO DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000089-LLANTAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre ALBERTO VILLA TORRES
Cargo COORDINADOR
Dependencia 01-COORDINACIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE LA GOBERNADORA O DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
Unidad 01-OFICINA DE LA COORDINACIÓN GENERAL

VEHICULO

Placa DGA584A
Modelo 2016
Serie 1GNSK8KC5GR163409
Descripcion CHEVROLET SUBURBAN VAN LTZ 4X4 PIEL
Cilindros 8
Litraje 5.7 L
Linea CAMIONETA
Kilometraje 202167
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						**$29,385.26**
0969	VARILLA DE DIRECCION INTERIOR	SYD	PIEZA	2	$471.00	$942.00
4516	TERMINAL DE DIRECCION EXTERIOR	SYD	PIEZA	2	$587.00	$1,174.00
5045	HORQUILLA INFERIOR LADO DERECHO (ALUMINIO)	GROB	PIEZA	1	$8,050.46	$8,050.46
5046	HORQUILLA INFERIOR LADO IZQUIERDO (ALUMINIO)	GROB	PIEZA	1	$8,050.46	$8,050.46
5047	HORQUILLA SUPERIOR LADO DERECHO (ALUMINIO)	GROB	PIEZA	1	$3,557.60	$3,557.60
5048	HORQUILLA SUPERIOR LADO IZQUIERDO (ALUMINIO)	GROB	PIEZA	1	$3,557.60	$3,557.60
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						**$3,277.00**
0225	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION (CAMBIO DE HORQUILLAS INFERIORES Y HORQUILAS SUPERIORES)	N/A	SERVICIO	1	$1,600.00	$1,600.00
0492	CAMBIO DE VARILLAS Y TERMINALES DE DIRECCION	N/A	SERVICIO	1	$960.00	$960.00
0947	SERVICIO DE ALINEACIÓN DE 2 PLANOS ELECTRONICA	N/A	SERVICIO	1	$265.00	$265.00

23 — 26, 27, 28, 29, 30, 2, 3, 4

SUBTOTAL	$28,157.12
IVA	$4,505.14
RESICO	$0.00
TOTAL	$32,662.26

(SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N)

Cadena Original : |01|01||OSV-0632|89|326622600|22052025|11|77|3050aaaa

Cadena Encriptada : USJIZfElarcPmXDkpYxuxL6MwHPQhrd7De2AelA57NR9/ae0uWX8TXROByoZYagek5xqePCXmCM=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111101011311AA002000P001000200040N115A3551	$3,277.00
2111101011311AA002000P001000200040N115A2961	$29,385.26

TOTAL: $32,662.26

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones -

Garantia en refacciones 120 Días

Garantia en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: ALBERTO VILLA TORRES

PUESTO: COORDINADOR

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: GUADALUPE DEL ROSARIO REYES QUINTANA

PUESTO: ASISTENTE DE GERENCIA

FIRMA: