OMODA | JAECOO

# NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR

97682dd7-39f6-4430-8e4e-7d74069be613

**INGRESO** **PESOS** **MXN**


**NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR**
AV. MAESTROS CAMPECHANOS Núm 520, Col. AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP RFC: NOA230303L92


Regimen Fiscal: **601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

**28 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**
CALLE 8 ENTRE CALLE 61 Y 63 Núm 149
CENTRO CAMPECHE
C. P.: 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
Tel.: 9818119200
E-mail: drmadqfederales@campeche.gob.mx

| FACTURA SERVICIO |
|---|
| VSE000000262 |
| **Lugar y Fecha de Expedición** |
| SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMP, |
| 2025-04-24T17:34:12 |

R.F.C GEC950401659 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



ASEGURADO:
POLIZA: SINIESTRO:

| No. de Serie (VIN) | Placas | Canal de Ventas | Procedencia | Orden de Servicio |
|---|---|---|---|---|
| 1C6RR7KGXRS164347 | CM385A2 | CREDITO | | N00001292 |

| Marca | Linea | Modelo | Clase | Kilometraje | Clave Vehicular | No. de puertas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM M | OTRAS MARCAS | 2024 | | 15,384 | | |

| Cantidad | No de Parte | Descripción | Unidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO 15,000 KMS | IDAD DE SERVI | $525.00 | $1,218.00 |
| 25101500 | | E48 UNIDAD DE SERVICIO | Vehículos de pasajeros | 02 | |
| 2.29 | | LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS | IDAD DE SERVI | $525.00 | $1,392.00 |
| 25101500 | | E48 UNIDAD DE SERVICIO | Vehículos de pasajeros | 02 | |
| 1.14 | | LAVADO DE INYECTORES | IDAD DE SERVI | $525.00 | $696.00 |
| 25101500 | | E48 UNIDAD DE SERVICIO | Vehículos de pasajeros | 02 | |
| 0.57 | | LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION | IDAD DE SERVI | $525.00 | $348.00 |
| 25101500 | | E48 UNIDAD DE SERVICIO | Vehículos de pasajeros | 02 | |
| 0.57 | | ESTETICA DE MOTOR | IDAD DE SERVI | $525.00 | $348.00 |
| 78181500 | | E48 UNIDAD DE SERVICIO | Servicios de mantenimiento y reparació | 02 | |
| 1.81 | | ALINEACION Y BALANCEO | IDAD DE SERVI | $525.00 | $1,102.00 |
| 25101500 | | E48 UNIDAD DE SERVICIO | Vehículos de pasajeros | 02 | |
| 1.00 | N40161500 | FILTRO DE AIRE | PIEZA | $600.00 | $696.00 |
| 26101700 | | H87 PIEZA | Accesorios y componentes de motor | 02 | |
| 1.00 | N40162 | FILTRO DE ACEITE MOPAR RAM | PIEZA | $477.49 | $553.89 |
| 26101700 | | H87 PIEZA | Accesorios y componentes de motor | 02 | |
| 1.00 | N40163 | LIMPIADOR DE INYECTORES BOYA ACDELCO | PIEZA | $150.00 | $174.00 |
| 25172400 | | H87 PIEZA | Depósitos y sistemas de combustible | 02 | |
| 1.00 | N40164 | LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN ACDELCO | PIEZA | $150.00 | $174.00 |
| 26101900 | | H87 PIEZA | Componentes de motor de combustión i | 02 | |
| 6.00 | NP19434099 | ACEITE SINTETICO 5W20 | PIEZA | $281.96 | $1,962.44 |
| 26101700 | | H87 PIEZA | Accesorios y componentes de motor | 02 | |

| Tipo Relacion | UUID | Doc.Relacionado |
|---|---|---|
| 04 | 97682dd7-39f6-4430-8e4e-7d74069be613 | VSE000000256 |

**Forma de pago:** PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
**Método de pago:** 99 Por definir
**Condición pago:** G03 Gastos en general
**Moneda:** CREDITO
**Importe con Letra:** **Tipo de cambio:**
(OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.)

| | |
|---|---|
| Subtotal | **$7,469.25** |
| IVA 16% | **$1,195.08** |
| Total a Pagar | **$8,664.33** |

**Sello digital del SAT :**

T+v95+SMmqTV7uKn+7/vh0nfZer/RhIsip7rDycvuhsiMdnRoV9HSlnINDStTfRhJm4NGGTo0XC/H8EvdO5RjXjWIv9SbFOaHWltX/rIwImrkKtlCjWnySlbHZ3CbD1u6FLD00ZzNNRHfk5GZdKL3rdUoggm4RFma
wvZSSmH6uPLBm6uHX1CkBMaqgyPR7/htZXnGwxTOEOcNVrPWls1IVF3arFWbxQ4GIaQYU8x0z1pPSvcj2CcMyr7Hpi2q4AlxiTDQY2es4S4X/is84DHJkDYaYzLJKq+gy8F9IYr+XpIJ/zyP0HARKsot9x0dssV
TRoK5LyMG5K57XAKztn7fw==


**Cadena original d**


||1.1|94975dbd-2342-4fa0-8505-aadfd7f8d780|2025-04-24T17:36:46|EDI101020E99|QK5aMOAQJW16lNAevY3zaAiT+PP/QTgkzBhZ+/0EKrer00y5l7GVi5sFfGKMRYWlpTVaUEmsj6hZzeQHWMIGAycqTj/
Rd6Gkq4tWxqHtXHDNuluwEMDfzRsEkZUCQ/bwA18eNpSQiFh2T584vjcjPHmVPkn0MEMJjifZjkvh6kS5ntkD+Cia4wlTxOKMPDEkqHB82Xe0sdV9X4m8A/KI5KoksZxWVisDwYww1+IESlWL6tY4+9prFPSa
XVTqFwIcykVWt4kun7fucQdEuT2UuGlmlY8iQPCc05CdwY/pF/lTNVa8GLP5lVm6r818lt3iSS00yg5Gmiwb4rjL0Rxydw==|00001000000709609813||


**Sello digital del CFDI :**

QK5aMOAQJW16lNAevY3zaAiT+PP/QTgkzBhZ+/0EKrer00y5l7GVi5sFfGKMRYWlpTVaUEmsj6hZzeQHWMIGAycqTj/Rd6Gkq4tWxqHtXHDNuluwEMDfzRsEkZUCQ/bwA18eNpSQiFh2T584vjcjPHmVPkn
0MEMJjifZjkvh6kS5ntkD+Cia4wlTxOKMPDEkqHB82Xe0sdV9X4m8A/KI5KoksZxWVisDwYww1+IESlWL6tY4+9prFPSaXVTqFwIcykVWt4kun7fucQdEuT2UuGlmlY8iQPCc05CdwY/pF/lTNVa8GLP5lVm6r8
18lt3iSS00yg5Gmiwb4rjL0Rxydw==


| Fecha de timbrado del CFDI: | Número de certificado del SAT: | Número de certificado Dígital | FOLIO del timbre del CFDI : |
|---|---|---|---|
| 2025-04-24T17:36:46 | 00001000000709609813 | 00001000000518817651 | 94975dbd-2342-4fa0-8505-aadfd7f8d780 |

La posesión de esta factura no garantiza que se haya cubierto el total de la misma.
Debo y pagare incondicionalmente a la orden de NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR S.A. DE C.V.
En caso de demora causará un interés del 10% mensual de acuerdo al articulo 1092 del código de comercio
EN PARTES ELECTRICAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y NO HAY GARANTIAS

**04** **Sustitución de los CFDI previos** **VSE000000256**

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**