OMODA | JAECOO

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR

AV. MAESTROS CAMPECHANOS NO 520 COL AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO
CP: 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
RFC: NOA230303L92
TEL.

INGRESO	MXN	1	601
	PESOS		GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
G03	Gastos en general		PPDPAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
99	Por definir		EDI101020E99

Regimen Fiscal: 601

28 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA
CALLE 8 ENTRE CALLE 61 Y 63 Núm 149
CENTRO CAMPECHE
C. P.: 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
Tel.: 9818119200
E-mail: facturacion.sebservicios@campeche.gob.mx

R.F.C GEC950401659

ASEGURADO:
POLIZA: SINIESTRO:

FACTURA SERVICIO
VSE000000349
Lugar y Fecha de Expedición
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMP,
2025-11-19T18:48:44

No. de Serie (VIN)	Placas	Canal de Ventas	Procedencia	Orden de Servicio
1C6RR7KGXRS164414	CM388A2	CREDITO		M00001552

Marca		Linea	Modelo	Clase	Kilometraje	Clave Vehicular	No. de puertas
RAM	M	OTRAS MARCAS	2024		41,042		

Cantidad	No de Parte	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe Total
6.10 25101500		REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS E48 UNIDAD DE SERVICIO	UNIDAD DE SERVICIO Vehículos de pasajeros	$525.00 02	$3,712.00
0.57 25101500		RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO E48 UNIDAD DE SERVICIO	UNIDAD DE SERVICIO Vehículos de pasajeros	$525.00 02	$348.00
0.57 25101500		RECTIFICACION DE DISCO TRASERO E48 UNIDAD DE SERVICIO	UNIDAD DE SERVICIO Vehículos de pasajeros	$525.00 02	$348.00
0.57 80141600		ESTETICA DE MOTOR E48 UNIDAD DE SERVICIO	UNIDAD DE SERVICIO Actividades de ventas y promoción de negocios	$525.00 02	$348.00
1.00 25171700	N1707	BALATAS TRASERAS H87 PIEZA	PIEZA Sistemas de frenado y componentes	$1,800.00 02	$2,088.00
1.00 25171700	N1708	BALATAS DELANTERAS H87 PIEZA	PIEZA Sistemas de frenado y componentes	$1,800.00 02	$2,088.00

Tipo Relacion	UUID	Doc.Relacionado

Método de pago: 99
Condición pago: CREDITO
Moneda: **Tipo de cambio:**
Importe con Letra:
(OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal	$7,700.00
IVA 16%	$1,232.00
Total a Pagar	$8,932.00

Sello digital del SAT :
CTk7v2sPsMfCnNSMylP1wN4Q5tWlb1ZLNzEnqbPTvEhhWGokPURSynetREcXZAxmj/IwZyXGWCA1Y00ZCWdHqLbEu6DOGfSnAluSf5DP32TJhaXMuEJlT8a7TI2xNRSRXM2LMakmCtBP8ypco4cq1T6GuON96QO+GOBdcIwVMRWUJi+2O/w3t4Z9ebDNoQI7pPIcB4OEwgwHB+oTiOlrnrCUZ2KTh3u8R2vzBkkE+dM6jCBYEWLTzkuvewaNrHQMP4K7K0aOfonbGpbo0zy0W758WvQ0nOm12Mx78PXorp7KAYMkvcqt6suGhQz5j2f9+czq32IeWYZV318FHmRQ8g==

Cadena original del timbre del CFDI :
||1.1|a752cdd1-d992-4644-8470-9aa29100ca4d|2025-11-19T18:49:56|EDI101020E99|VujIzWFanAtp5/5hWn0I+AUz5eTjx4zIX2dx3z1TiISJ74BC3ys1fjOK6/wrVTa2ZQb+EQ4uBU0GtQqsb8HRN8b9SEPU6hH+gmlupCJ6XT/Rhb4tJS5OTKHvurk9jxzeZPvSGKiwsNT88HL7IDticLI6z1vKygPHwKXl/sgK8HafINz2DbpbrBz2z3X02oPpDWH6bkiIM7pk+vCTKWxkZ4obZuBUrUvTeIBZIzIb/MXNJaDEtv1jtEIc9kIAu119Hhf9+mtczY30GL58UEPx4aJqZ50xTV0HXyhtC50MFsjRng0++WALS/2wrO3bsvW2TfLhaLZUve0rsmWB9rrUJA==|00001000000709609813||

Sello digital del CFDI :
VujIzWFanAtp5/5hWn0I+AUz5eTjx4zIX2dx3z1TiISJ74BC3ys1fjOK6/wrVTa2ZQb+EQ4uBU0GtQqsb8HRN8b9SEPU6hH+gmlupCJ6XT/Rhb4tJS5OTKHvurk9jxzeZPvSGKiwsNT88HL7IDticLI6z1vKygPHwKXl/sgK8HafINz2DbpbrBz2z3X02oPpDWH6bkiIM7pk+vCTKWxkZ4obZuBUrUvTeIBZIzIb/MXNJaDEtv1jtEIc9kIAu119Hhf9+mtczY30GL58UEPx4aJqZ50xTV0HXyhtC50MFsjRng0++WALS/2wrO3bsvW2TfLhaLZUve0rsmWB9rrUJA==

Fecha de timbrado del CF	Número de certificado del S	Número de certificado Díg	FOLIO del timbre del CFDI :
2025-11-19T18:49:56	00001000000709609813	00001000000518817651	a752cdd1-d992-4644-8470-9aa29100ca4d

La posesión de esta factura no garantiza que se haya cubierto el total de la misma.
Debo y pagare incondicionalmente a la orden de NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR S.A. DE C.V.
En caso de demora causará un interés del 10% mensual de acuerdo al articulo 1092 del código de comercio
EN PARTES ELECTRICAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y NO HAY GARANTIAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI