

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

**SAFIN**
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN****ORDEN SERVICIO**

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0573

Fecha Orden 28/05/2026

28/05/2026

OSV-0573

RV1812-0072

RV1812-0072 - 14/05/202

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 4 DE JUNIO DE 2026, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000015-CAMPECHANA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.**Recibe (Quien opera el proyecto)****Poder ejecutivo del estado de Campeche** ☒**Nombre** ROCIO DE LOS ANGELES ESTRELLA HIDALGO**Cargo** COORDINADOR**Dependencia** 18-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE**Unidad** 12-AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES**VEHICULO****Placa** CR0801B**Cilindros** 4**Línea** CAMIONETA S10 MAX "C"**Modelo** 2025**Litraje** 2.4**Kilometraje** 11308**Serie** LSFAM3AB9SA076669**Diseño Motor** GASOLINA**Descripción** CAMIONETA CHEVROLET S10 MAX "C" CREW CAB 2.4 4X2**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$503.58
0622	ACEITE MINERAL 5W30 API SP DE 946 ML	ACDELCO	PIEZA	4	\$108.53	\$434.12
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$1,551.29
0009	FILTRO DE AIRE	ACDELCO	PIEZA	1	\$522.97	\$522.97
0273	FILTRO DE ACEITE P/CAMIONETA	ACDELCO	PIEZA	1	\$280.92	\$280.92
2174	FILTRO POLEN	ACDELCO	PIEZA	1	\$533.42	\$533.42
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$4,516.95
0178	REVISION DE NIVELES.	NA	SERVICIO	1	\$301.72	\$301.72
0246	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	NA	SERVICIO	1	\$235.20	\$235.20
0540	ESTETICA DE MOTOR	NA	SERVICIO	1	\$430.17	\$430.17
0570	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 12,000 KMS// CAMBIAR ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE	NA	SERVICIO	1	\$1,097.60	\$1,097.60
1673	ALINEACION Y BALANCEOS	NA	SERVICIO	1	\$947.52	\$947.52
1918	CAMBIO DE FILTRO POLEN	NA	SERVICIO	1	\$313.60	\$313.60
2406	DESCARBONIZACION DE LA CAMARA DE COMBUSTION CON HIDROGENO	NA	SERVICIO	1	\$568.10	\$568.10

1-D2,3A

SUBTOTAL \$5,665.34
IVA \$906.48
RESICO \$0.00
TOTAL \$6,571.82

(SON: SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 82/100 M.N)

Cadena Original : [18]12[OSV-0573]15[65718200]28052026[14]92[0539aaaa]
Cadena Encriptada : UxKkYgA0IKw6h1bRBvGS0AmqMgcUgj/mOdYjNIArkWTQGVGnWUXxGBwv9XZ+V+yLD+pt1d5O5Jl=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111118121222BA130000E035019206900N115A2961	\$1,551.29
2111118121222BA130000E035019206900N115A3551	\$4,516.95
2111118121222BA130000E035019206900N115A2612	\$503.58

TOTAL: \$6,571.82

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ROCIO DE LOS ANGELES ESTRELLA HIDALGO

NOMBRE: ERIK ALFREDO LUNA PELAYO

PUESTO: COORDINADOR

PUESTO: GERENTE DE SERVICIO

FIRMA:

FIRMA: