



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO



01/09/2026

OSV-1018

RV0327-0003

RV0327-0003 - 11/08/202

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-1018

Fecha Orden 01/09/2026

Plazo de entrega 1 Día hábil

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2026, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 006457-HUGO ALBERTO CASTRO TORRES

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche ☒

Nombre DIEGO JOSE CUEVAS HUCHIN

Cargo SECRETARIO TECNICO

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

Unidad 27-SECRETARÍA TÉCNICA

VEHICULO

Placa DFK283C
Modelo 2010
Serie 2T1BU4EE4AC494279
Descripcion TOYOTA COROLLA LE AT 1.8L

Cilindros 4
Litraje 1.8

Linea AUTOMOVIL
Kilometraje 114687
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$16,706.26
0044	TORNILLO ESTABILIZADOR	DURALAST	PIEZA	2	\$406.96	\$813.92
0058	ROTULA INFERIOR	DURALAST	PIEZA	2	\$792.35	\$1,584.70
0110	BASE DE AMORTIGUADOR DELANTERO	DURALAST	PIEZA	2	\$622.96	\$1,245.92
0257	TERMINAL EXTERIOR	SYD	PIEZA	2	\$619.90	\$1,239.80
0430	JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	DURALAST	PAR	1	\$3,597.60	\$3,597.60
5307	CREMALLERA DE DIRECCIÓN	YOKOMITSU	PIEZA	1	\$5,920.00	\$5,920.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$6,008.03
1171	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN AL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN//CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y BASES, ROTULAS INFERIORES, TORNILLOS ESTABILIZADORES, CREMALLERA Y TERMINALES DE DIRECCION.	NA	SERVICIO	1	\$4,129.34	\$4,129.34
1673	ALINEACION Y BALANCEOS	NA	SERVICIO	1	\$1,050.00	\$1,050.00

3 → 4

SUBTOTAL \$19,581.28
IVA \$3,133.01
RESICO \$0.00
TOTAL \$22,714.29

(SON: VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 29/100 M.N)

Cadena Original : |03|27|OSV-1018|6457|227142900|01092026|12|94|0414aaaa

Cadena Encriptada : /Jf1o4NvYjQVDNDGznkGL5kkfafADrpAslUBVto+PAZtCAJlhJslNZZvwQv/MTe1PPZO/e//IX8=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111103271511AA005000M011001402430N115A3551	\$6,008.03
2111103271511AA005000M011001402430N115A2961	\$16,706.26

TOTAL: \$22,714.29

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: DIEGO JOSE CUEVAS HUCHIN

PUESTO: SECRETARIO TECNICO

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ANTONIO CHAN INTERIAN

PUESTO: GERENTE

FIRMA: