

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

**SAFIN**
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN****ORDEN SERVICIO**

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0866

Fecha Orden 31/07/2026



31/07/2026

OSV-0866

RV0326-0005

RV0326-0005 - 14/07/202

Plazo de entrega 1 Día hábil

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DÍA LUNES 10 DE AGOSTO DE 2026, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 008158-ADIEL ISAAC DORANTES UC

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre ALVARO JOSE MAAS BAZAN

Cargo JEFE DE DEPARTAMENTO

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

Unidad 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa DFK281C
Modelo 2016
Serie 3VW1M1AJ7GM272071
Descripcion VOLKSWAGEN JETTA MK VI-2.0L 5 VEL. STD

Cilindros 4
Litraje 2.0L

Línea AUTOMOVIL
Kilometraje 109547
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$7,125.97
0779	MAZA BALERO DE RUEDA DELANTERO	SKF	PIEZA	2	\$1,750.00	\$3,500.00
2466	SENSOR ABS DELANTERO DERECHO	BRUK	PIEZA	1	\$880.00	\$880.00
3857	SENSOR ABS DELANTERO IZQUIERDO	BRUCK	PIEZA	1	\$880.00	\$880.00
5588	ACTUADOR DE SEGURO ELECTRICO DE PUERTA DELANTERA (PILOTO)	UNIVERSAL	PIEZA	1	\$950.00	\$950.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$6,253.87
0039	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS/REPLAZO DE SENSORES ABS/(DERECHO E IZQUIERDO)	N/A	SERVICIO	1	\$2,100.00	\$2,100.00
1195	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO/DESMONTAJE Y MONTAJE DE CRISTAL Y MARCO/CAMBIO DE ACTUADOR DE SEGURO ELECTRICO DE PUERTA DELANTERA(PILOTO)	N/A	SERVICIO	1	\$2,150.00	\$2,150.00
2783	CAMBIO DE MAZA BALERO DE RUEDA DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	\$600.00	\$1,200.00

SUBTOTAL \$11,660.00
IVA \$1,865.60
RESICO \$145.76
TOTAL \$13,379.84

(SON: TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.)

Cadena Original : [03|26|][OSV-0866|8158|133798400|31072026|9|18|1151aaaa

Cadena Encriptada : i00HHJGYlpDtRhF8PYTNHBeg2cum2kjtyp1C2FmdEUzDMF3EU+DeFIRfeRjVEeMlijqmr39wX4A=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

	MONTO
2111103261511BC046000M011001400560N115A3551	\$6,322.00
2111103261511BC046000M011001400560N115A2961	\$7,203.60

TOTAL: \$13,525.60

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Método de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: ALVARO JOSE MAAS BAZAN

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA: 

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: JUAN CARLOS DORANTES

PUESTO: GERENTE

FIRMA: 