PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

27/03/2024
OSV-0227
RV0307-0001

RV0307-0001 - 12/03/202

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0227 **Fecha Orden** 27/03/2024
Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DÍA MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2024, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 008174-SAULO DEL CARMEN CORREA SANCHEZ

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre RICARDO BARREIRO TADEO
Cargo ANALISTA "A"
Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad 07-DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

VEHICULO

Placa DHN-906-A **Cilindros** 4 **Linea** AUTOMOVIL
Modelo 2016 **Litraje** 2.0L **Kilometraje** 62446
Serie 3VW1M1AJ8GM235496 **Diseño Motor** GASOLINA
Descripcion VOLKSWAGEN JETTA SEDAN MK VI TRANS STD

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						**$162.40**
0033	LIMPIADOR DE FRENOS DE 450 ML	RENAULT	PIEZA	1	$140.00	$140.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						**$3,886.00**
0374	JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA AUTOMOVIL	DINAMIK	PIEZA	1	$1,650.00	$1,650.00
0425	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	DINAMIK	PIEZA	1	$1,700.00	$1,700.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						**$2,146.00**
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, AJUSTE Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE FRENOS (4 RUEDAS)	N/A	SERVICIO	1	$1,250.00	$1,250.00
1019	RECTIFICACION DE ROTOR DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	$150.00	$300.00
1926	RECTIFICACION DE ROTOR TRASERO	N/A	SERVICIO	2	$150.00	$300.00

SUBTOTAL $5,340.00
IVA $854.40
RESICO $0.00
TOTAL $6,194.40

01 — 2, 3, 4

(SON: SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : |03|07||OSV-0227|8174|61944000|27032024|8|93|0352aaaa

Cadena Encriptada : tcZ7h5UqPjBq+z5qFEQqqS3+QXLpjAKqvRb9HuChTIJl7Jb6FdXn8c6rf83E45s3JJ9B5hoNqHc=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111103071851BB039000M012008402450N115A3551	$2,146.00
2111103071851BB039000M012008402450N115A2961	$3,886.00
2111103071851BB039000M012008402450N115A2612	$162.40

TOTAL: $6,194.40

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones SIN OBSERVACIONES

Garantia en refacciones 180 Días

Garantia en mano de obra 180 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: RICARDO BARREIRO TADEO

PUESTO: ANALISTA "A"

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: SAULO CORREA SANCHEZ

PUESTO: JEFE DE TALLER

FIRMA: