



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0306

Fecha Orden 27/03/2025



27/03/2025
OSV-0306
RV1812-0033

RV1812-0033 - 14/03/202

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 1 DE ABRIL DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000253-ROBERTO SALES ROSADO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche ☒

Nombre ROCIO DE LOS ANGELES ESTRELLA HIDALGO

Cargo OFICIAL DE SERV. "D" ARCHIVO

Dependencia 18-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Unidad 12-AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES

VEHICULO

Placa DJK-403-A
Modelo 2021
Serie 3VWNP6BU0MM056573
Descripción VOLKSWAGEN JETTA TRENDLINE

Cilindros 4
Litraje 1.4

Línea AUTOMOVIL
Kilometraje 73030
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$83.52
0304	LIQUIDO DE FRENOS DE 300 ML	MOTORCRAFT	PIEZA	1	\$72.00	\$72.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$2,383.80
0245	JUEGO DE BALATAS TRASERA PARA AUTOMOVIL	FRITEC	PIEZA	1	\$750.00	\$750.00
0275	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA AUTOMOVIL	FRITEC	PIEZA	1	\$1,200.00	\$1,200.00
4317	SILICON	QUIMICA TF	PIEZA	1	\$105.00	\$105.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$1,624.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	NA	SERVICIO	2	\$175.00	\$350.00
0079	RECTIFICACION DE DISCO TRASERO	NA	SERVICIO	2	\$175.00	\$350.00
0243	REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS. CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y BALATAS TRASERAS Y PEGADO CON SILICON A LA MORDAZAS. SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS Y PURGADO DEL SISTEMA.	NA	SERVICIO	1	\$700.00	\$700.00

SUBTOTAL \$3,527.00

IVA \$564.32

RESICO \$0.00

TOTAL \$4,091.32

28-31.5

(SON: CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS 32/100 M.N)

Cadena Original : |18|12||OSV-0306|253|40913200|27032025|9|80|0234aaaa

Cadena Encriptada : UxKkYgA0iKzKEwGIU03hLkCkdCYAsYjcA95M79nsmwmMqdGsxPu0QJ45IKkSITUZD+pt1d5O5Jl=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

	MONTO
2111118121222BA131000E035019206900N115A3551	\$1,624.00
2111118121222BA131000E035019206900N115A2961	\$2,383.80
2111118121222BA131000E035019206900N115A2612	\$83.52

TOTAL: \$4,091.32

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones LA MORDAZA TRASERA DERECHA CON DAÑO INTERNO

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: ROCIO DE LOS ANGELES ESTRELLA HIDALGO

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "D" ARCHIVO

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: JORGE FERRAEZ QUIME

PUESTO: ASESOR DE SERVICIO

FIRMA:

