

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

06/05/2025 **OSV-0520** RV1613-0005

RV1613-0005 - 09/04/202

Plazo de entrega 1 Día hábil

Estado Campeche

Municipio Campeche
Localidad Campeche

Concepto Servicio Correctivo

Orden de Servicio OSV-0520

Fecha Orden 06/05/2025

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 9 DE MAYO DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 003158-MARIA ELENA GARCIA PACHECO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre PEDRO HERNANDEZ CRUZ

Cargo ANALISTA "A"

Dependencia 16-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Unidad 13-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa DHN-952-A

Cilindros 4

Linea AUTOMOVIL

Modelo 2017

Litraje 1.6

Kilometraje 103665

Serie MEX522608HT054764

Diseño Motor GASOLINA

Descripcion AUTOMOVIL SEDAN VOLKSWAGEN VENTO CONFORT TL

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 -	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$273.76
0091	LIQUIDO WD-40	WD-40 PIEZA		1	\$56.00	\$56.00
0256	LIQUIDO DE FRENOS DE 900 ML	BARDALH	PIEZA	1	\$180.00	\$180.00
2961 -	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1		\$6,066.80
0049	JUEGO DÉ BALATAS DELANTERAS	CANABRAKE	PIEZA	1	\$1,250.00	\$1,250.00
0507	SOPORTE DE MOTOR TRASERO	SAFETY	ETY PIEZA		\$980.00	\$980.00
3938	SOPORTE FRONTAL DE MOTOR /	SAFETY	PIEZA	1	\$1,350.00	\$1,350.00
4315	SOPORTE DE TRANSMISION	SAFETY	PIEZA	1	\$1,650.00	\$1,650.00
3551 -	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		L			\$3,932.40
0016	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION.CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR DE TRANSMISION,CAMBIO DE SOPORTE TRASERO Y CAMBIO SOPORTE FRONTAL	N/A	SERVICIO	1	\$1,850.00	\$1,850.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	NO APLICA	SERVICIO	2	\$145.00	\$290.00
2278	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, LUBRICACION Y SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS	NO APLICA	SERVICIO	1	\$1,250.00	\$1,250.00



\$8,856.00 SUBTOTAL IVA

\$1,416.96

\$0.00 **RESICO**

\$10,272.96 TOTAL

(SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.)

Cadena Original: |16|13||OSV-0520|3158|102729600|06052025|10|83|0927aaaa

Cadena Encriptada: qbV5EDpTTG+63IdYjoaXNk+DD3iRw/HMZvWY9EyDLz9RzbRF57ZwQYtdW6XLhqRaGdGRBTM073c=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111116131851BB0430000034001402570N115A3551	\$3,932.40
2111116131851BB0430000034001402570N115A2961	\$6,066.80
2111116131851BB0430000034001402570N115A2612	\$273.76

TOTAL:

\$10,272.96

		Clasi	ficación Económica
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
E	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
Fuente de Financiamiento	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
i manciamiento	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones . NOTA EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA

Garantia en refacciones 30 Días

Garantia en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE:

PEDRO HERNANDEZ CRUZ

PUESTO:

ANALISTA

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE:

MARIA ELENA GARCIA PACHECO

PUESTO:

FIRMA: