



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: F

Folio: 22990

Fecha: 29/Abr/2025 15:15:18

24088

Lugar de expedición (C.P.):

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Domicilio Fiscal: 24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unita rio	Descuento	Impuestos	Importe
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	TORNILLO ESTABILIZADOR, SYD	\$500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 160.00	\$1,000.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25174200 - Sistema de dirección	TERMINAL DE DIRECCION, SYD	\$500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 160.00	\$1,000.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25174200 - Sistema de dirección	ROTULA, INFERIOR, SYD	\$850.00	\$0.00	IVA, - Importe: 272.00	\$1,700.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172004 - Amortiguadores para automóviles	AMORTIGUADOR DELANTER O, BOGER	\$1,300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 416.00	\$2,600.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	HORQUILLA, SUPERIOR COMPLETA, SYD	\$3,300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 1056.00	\$6,600.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	GOMA, DE BARRA ESTABILIZADORA, SYD	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 112.00	\$700.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25174000 - Sistema de refrigerar de motor	FILTRO DESHIDRATADOR DE A/A, UAC	\$1,200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 192.00	\$1,200.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40151604 - Compresores de gas	COMPRESOR, DE A/A, UAC	\$7,500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 1200.00	\$7,500.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25174200 - Sistema de dirección	VARILLA DE DIRECCION, LADO IZQUIERDO, SYD	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25174200 - Sistema de dirección	VARILLA DE DIRECCION, LADO DERECHO, SYD	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	BRAZO, TENSOR DE SUSPENSION DELANTERA, SYD	\$1,850.00	\$0.00	IVA, - Importe: 592.00	\$3,700.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION, CAMBIO DE VARILLA DE DIRECCION IZQUIERDA	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 48.00	\$300.00

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION. CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR DERECHA	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, DE VACIO Y CARGA DE GAS AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$1,500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 240.00	\$1,500.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	\$500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 160.00	\$1,000.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	\$450.00	\$0.00	IVA, - Importe: 144.00	\$900.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, ALINEACION DELANTERA PARA CAMIONETA	\$500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 80.00	\$500.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. CAMBIO DE COMPRESOR Y FILTRO DESHIDRATADOR	\$1,500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 240.00	\$1,500.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BRAZO TENSOR DE SUSPENSION DELANTERA	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 192.00	\$1,200.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE VARILLA DE DIRECCION (DERECHO)	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 48.00	\$300.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR LADO IZQUIERDO	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
cuarenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

RV1415-0251
OSV-0457



Subtotal:	\$37,400.00
Descuentos:	
Impuestos Traslados:	\$5,984.00
Ret. ISR:	\$0.00
Ret. IVA:	\$0.00
Total:	\$43,384.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000701592809
Folio Fiscal: C741A1EA-CD5A-43C1-AA4F-F1A9F5436A12
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-04-29T15:15:22

Sello digital del CFDI

RRuZ05Dvl1p4REzNOHdBxoKgSRvf34c8aosHQ/X37diQ6nMEagDCryuH/DLIRsS/JN2xM+1mfhJZHtp4RXppG6QQIZua2yQIE7n1r4F4RxRMRFn53K62Buq7CudKuTMTuEVJ0YdZsEbMn9LqlZo/dlpzggAFF1f3AKBvQaMKQUcPhf6REryxFXLEk7AJ04mLPwpcM1F15P1JbvCYuEaE04qPOc2gKt4eQT9jIV9vfGt0aoNasHTHsRbHR1RrHO0p/ZxGNTRsXZAU+WPIGY86umOivHJOSyZadHYNRP10UUKfKHJKbDLEOfXl3A6JLxapclDzaxPIK6VHmcNRxA==

Sello del SAT

iPN5+fzo4RdLTCrRkrvtVPlmQXTUyZcvlX5eUOuOImfuzBglmNRlwyJUN4JOpwDcMFn+t8MMeNiaDMkolnQ1ftQrfW1Ass8+ly+iemTvQZ9jPx48CVKikfm9sgBuyyJ5+aRi+Klze/SSy6Ei1lGltb10/4YPAZg2uF5DLGLjbcddUXGEBQbs6qh16ll3FO/rEz/vOsX68hf24HC5XRriYw0QAXX4EjBbqZcFCabU9P5ZeYo3f5K5CoJ59E85g27rEW3Zg4bvBF1eg8XDShSnWej80nudsp5fZ8hIvP2ISgF9RSwoUzPyBfpgkNESta68LFHKUGNPRKgYJ8tiOpwQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|C741A1EA-CD5A-43C1-AA4F-F1A9F5436A12|2025-04-29T15:15:22|MAS0810247C0|RRuZ05Dvl1p4REzNOHdBxoKgSRvf34c8aosHQ/X37diQ6nMEagDCryuH/DLIRsS/JN2xM+1mfhJZHtp4RXppG6QQIZua2yQIE7n1r4F4RxRMRFn53K62Buq7CudKuTMTuEVJ0YdZsEbMn9LqlZo/dlpzggAFF1f3AKBvQaMKQUcPhf6REryxFXLEk7AJ04mLPwpcM1F15P1JbvCYuEaE04qPOc2gKt4eQT9jIV9vfGt0aoNasHTHsRbHR1RrHO0p/ZxGNTRsXZAU+WPIGY86umOivHJOSyZadHYNRP10UUKfKHJKbDLEOfXl3A6JLxapclDzaxPIK6VHmcNRxA==|00001000000709182898||