

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR

INGRESO PESOS MXN

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR
AV. MAESTROS CAMPECHANOS Núm 520, Col. AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP RFC: NOA230303L92

Regimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

28 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
CALLE 8 ENTRE CALLE 61 Y 63 Núm 149
CENTRO CAMPECHE
C. P.: 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
Tel.: 9818119200
E-mail: facturacion.sebservicios@campeche.gob.mx

R.F.C GEC950401659 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
ASEGURADO:
POLIZA: SINIESTRO:

FACTURA SERVICIO
VSE000000284
Lugar y Fecha de Expedición
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMP, 2025-06-03T08:31:46

No. de Serie (VIN)		Placas	Canal de Ventas		Procedencia	Orden de Servicio	
3VW2E6BU1SM005363		CM402A2	CREDITO			M00001407	
Marca	Linea	Modelo		Clase	Kilometraje	Clave Vehicular	No. de puertas
VOLKSWAGEN	M	OTRAS MARCAS		2025	23,096		
Cantidad	No de Parte	Descripción		Unidad	Precio Unitario	Importe Total	
0.57		ESTETICA DE MOTOR		DAD DE SERVII	\$525.00	\$348.00	
78181500		E48 UNIDAD DE SERVICIO		Servicios de mantenimiento y reparaciór	02		
6.10		REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE		DAD DE SERVII	\$525.00	\$3,712.00	
78181500		BALATAS UNIDAD DE SERVICIO		Servicios de mantenimiento y reparaciór	02		
1.00		SERVICIO DE RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS		DAD DE SERVII	\$800.00	\$928.00	
78181500		E48 UNIDAD DE SERVICIO		Servicios de mantenimiento y reparaciór	02		
1.00	25171700	BALATAS TRASERAS		PIEZA	\$1,713.00	\$1,987.08	
25171700		H87 PIEZA		Sistemas de frenado y componentes	02		
1.00	25171701	BALATAS DELANTERAS		PIEZA	\$1,713.00	\$1,987.08	
25171700		H87 PIEZA		Sistemas de frenado y componentes	02		

Tipo Relacion	UUID	Doc.Relacionado
Forma de pago:	PPD	PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Método de pago:	99	Por definir
Condición pago:	G03	Gastos en general
Moneda:	CREDITO	
Importe con Letra:		Tipo de cambio:
(OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.)		
		Subtotal
		IVA 16%
		Total a Pagar



Sello digital del SAT :
nIQ9/HdK4HKfkyxVKWf7A/mVG73XCVWcNnMUfa2QMgmkev0401TAk5RVZ32buxH1OsykJBsl+iu74TQXKqK1LTJf5uCiFM80ojZog7i8yXQ/P1cRW0Dg6JQA7LgBn30X3nOQ00HpxB2/1VLJYb2b/zFb44P
M+40X2h3rVHd/vilzz+Nxdb/5S7rb1tbBYQt/vuplsT60hQLp95k8SqSov3RLnQpZHygbaViaqLr76MXREmqqp9OeJyfiS22RlxxAIHS2MBJ4nfBR4eD0UIY5huOhKDGQ75/2JGU/s6Jt+PB0X7rD2w7p3nJH39co
oMFrWHVHfksWWthrfVtO4Od5g==
Cadena original d
||1.1|ee51a03b-050f-46ed-8db0-5e7d9721b978|2025-06-03T08:34:25|EDI101020E99|ZOFoZJkcFe4ulwUzlBC1XP67YpumnqhGNQACgxtkNbwR0Yum4fDgKCdxzqdTo091VMviPvcCN8gJFOzml/trw6RAx
XMOhTF1sLq4niUDRIVJPDp1xpunfyfjHdnlhMqHdSPOaq+3em/za/1LxwJ1NPdw3bTKeNXyPtrofAC/xzsF4vuxM1NT90gEruHrKRnsAU103O70RTFLr4Pj0alTv8afevOJCDvLBowrfyYk8OarA0/HGS51jwVyl
WuY7XReCxWidSjzmGUmxmF+3xVIMo4+OoaH445SiNEi2H11r2NOcyIZ3ioUkHIM+NkqNivzsyoy9g9aYbHY71xjg==[00001000000709609813]|
Sello digital del CFDI :
ZOFoZJkcFe4ulwUzlBC1XP67YpumnqhGNQACgxtkNbwR0Yum4fDgKCdxzqdTo091VMviPvcCN8gJFOzml/trw6RAxXMOhTF1sLq4niUDRIVJPDp1xpunfyfjHdnlhMqHdSPOaq+3em/za/1LxwJ1NPdw3bT
KeNXyPtrofAC/xzsF4vuxM1NT90gEruHrKRnsAU103O70RTFLr4Pj0alTv8afevOJCDvLBowrfyYk8OarA0/HGS51jwVylWuY7XReCxWidSjzmGUmxmF+3xVIMo4+OoaH445SiNEi2H11r2NOcyIZ3ioUkHIM+
NkqNivzsyoy9g9aYbHY71xjg==

Fecha de timbrado del CFDI: 2025-06-03T08:34:25
Número de certificado del SAT: 00001000000709609813
Número de certificado Digital: 00001000000518817651
FOLIO del timbre del CFDI : ee51a03b-050f-46ed-8db0-5e7d9721b978
La posesión de esta factura no garantiza que se haya cubierto el total de la misma.
Debo y pagare incondicionalmente a la orden de NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR S.A. DE C.V.
En caso de demora causará un interés del 10% mensual de acuerdo al artículo 1092 del código de comercio
EN PARTES ELECTRICAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y NO HAY GARANTIAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI