

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR

INGRESO PESOS MXN

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR
AV. MAESTROS CAMPECHANOS Núm 520, Col. AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP RFC: NOA230303L92

Regimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

28 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
CALLE 8 ENTRE CALLE 61 Y 63 Núm 149
CENTRO CAMPECHE
C. P.: 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
Tel.: 9818119200
E-mail: facturacion.sebservicios@campeche.gob.mx

R.F.C GEC950401659 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
ASEGURADO:
POLIZA: SINIESTRO:

FACTURA SERVICIO
VSE000000285
Lugar y Fecha de Expedición
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMP, 2025-06-03T08:32:51

No. de Serie (VIN)		Placas	Canal de Ventas	Procedencia	Orden de Servicio		
3VW2E6BU3SM006563		CM406A2	CREDITO		M00001406		
Marca		Linea	Modelo	Clase	Kilometraje	Clave Vehicular	No. de puertas
VOLKSWAGEN M		OTRAS MARCAS	2025		24,457		
Cantidad	No de Parte	Descripción		Unidad	Precio Unitario	Importe Total	
6.10		REVISIO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS		IDAD DE SERVII	\$525.00	\$3,712.00	
78181500		E48	UNIDAD DE SERVICIO	Servicios de mantenimiento y reparaciór	02		
0.57		ESTETICA DE MOTOR		IDAD DE SERVII	\$525.00	\$348.00	
78181500		E48	UNIDAD DE SERVICIO	Servicios de mantenimiento y reparaciór	02		
1.00		SERVICIO DE RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS		IDAD DE SERVII	\$800.00	\$928.00	
78181500		E48	UNIDAD DE SERVICIO	Servicios de mantenimiento y reparaciór	02		
1.00	25171700	BALATAS TRASERAS		PIEZA	\$1,713.00	\$1,987.08	
25171700		H87	PIEZA	Sistemas de frenado y componentes	02		
1.00	25171701	BALATAS DELANTERAS		PIEZA	\$1,713.00	\$1,987.08	
25171700		H87	PIEZA	Sistemas de frenado y componentes	02		

Tipo Relacion	UUID	Doc.Relacionado
Forma de pago:	PPD	PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Método de pago:	99	Por definir
Condición pago:	G03	Gastos en general
Moneda:	CREDITO	
Importe con Letra:		Tipo de cambio:
(OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.)		
Subtotal \$7,726.00		
IVA 16% \$1,236.16		
Total a Pagar \$8,962.16		



Sello digital del SAT :
ShfZpivZG4tZyaea4v6tMPvWr3k708Yf2NWkoTmD8/Q7xGeU1oIme54WcdZTN90jIAjVOmlXh9ZnNwNe7Y6r7+aLLg/HWCvQBKN172sCAYzRoaB0Jg1pGd93tWvvi2LWMDQvEdl/JXysZsaYYv5UDvOQ9OQ
hRCnGjPJfSJMuxOAfc4FZURXlJEmvjKbUvJ6Rc9h1zOZTR8E+8wa+9LeO1EXWOnyE/MI1g7NkplnI3htPkef5ls+wi5PNqJlwk7L5HK6eNfeiAo6Aao9FSrBNPK6+S5B2e/t8WfjYQca5ouB4W26sj5HmZLfpOJ
QzV/CC+24HWj3/rjzgdJoKvCdC8w==
Cadena original d
||1.1|4c7e5922-5f5d-4488-814a-babaf716e43b|2025-06-03T08:35:31|EDI101020E99|HmA3De+sDhKz3d7oTHguiFzWf9BSJKF466NIOVRdtzkB8AUN9kY2zHlwu6X9taOE+HcUOVLH/zxgFi6w3SztSSXD
ss7+X2i7rjkiJ6SpCkH1uYt4cwB+iFhywKFQfI2lyt9j3eyXQxCFCm1fA5FmHGt4SmbRXoL85OYM9oy/2JtGWfnpnFRMlwYldTlnWpyOwtuOSHx7QhUYb9sFz3aoN4Jnn+zgryaioB5NGI6jPPnqj39lwVU8hs
rLMzEXJ27WQqDsMAC6z9mqWomrNB+mDK8mwHPfCvauykJ9nJNYqvDEJtB2pon+UCW3pFBVHipT893eeSdpSLpHrMMA==|00001000000709609813||

Sello digital del CFDI :
HmA3De+sDhKz3d7oTHguiFzWf9BSJKF466NIOVRdtzkB8AUN9kY2zHlwu6X9taOE+HcUOVLH/zxgFi6w3SztSSXDss7+X2i7rjkiJ6SpCkH1uYt4cwB+iFhywKFQfI2lyt9j3eyXQxCFCm1fA5FmHGt4Smb
bRXoL85OYM9oy/2JtGWfnpnFRMlwYldTlnWpyOwtuOSHx7QhUYb9sFz3aoN4Jnn+zgryaioB5NGI6jPPnqj39lwVU8hsrLMzEXJ27WQqDsMAC6z9mqWomrNB+mDK8mwHPfCvauykJ9nJNYqvDEJtB2pon
+UCW3pFBVHipT893eeSdpSLpHrMMA==

Fecha de timbrado del CFDI: 2025-06-03T08:35:31
Número de certificado del SAT: 00001000000709609813
Número de certificado Digital: 00001000000518817651
FOLIO del timbre del CFDI : 4c7e5922-5f5d-4488-814a-babaf716e43b
La posesión de esta factura no garantiza que se haya cubierto el total de la misma.
Debo y pagare incondicionalmente a la orden de NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR S.A. DE C.V.
En caso de demora causará un interés del 10% mensual de acuerdo al artículo 1092 del código de comercio
EN PARTES ELECTRICAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y NO HAY GARANTIAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI