

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR

INGRESO PESOS MXN

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR
AV. MAESTROS CAMPECHANOS Núm 520, Col. AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP RFC: NOA230303L92

Regimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

28 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
CALLE 8 ENTRE CALLE 61 Y 63 Núm 149
CENTRO CAMPECHE
C. P.: 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
Tel.: 9818119200
E-mail: facturacion.sebservicios@campeche.gob.mx

R.F.C GEC950401659 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
ASEGURADO:
POLIZA: SINIESTRO:

FACTURA SERVICIO
VSE000000286
Lugar y Fecha de Expedición
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMP, 2025-06-03T08:33:57

No. de Serie (VIN)		Placas	Canal de Ventas		Procedencia	Orden de Servicio	
3VW2E6BU0SM005659		CM400A2	CREDITO			M00001417	
Marca	Linea	Modelo		Clase	Kilometraje	Clave Vehicular	No. de puertas
VOLKSWAGEN	M	OTRAS MARCAS		2025	29,440		
Cantidad	No de Parte	Descripción		Unidad	Precio Unitario	Importe Total	
6.10		REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENO, CAMBIO DE BALATAS		DAD DE SERVII	\$525.00	\$3,712.00	
78181500		E48 UNIDAD DE SERVICIO		Servicios de mantenimiento y reparaciór	02		
0.57		ESTETICA DE MOTOR		DAD DE SERVII	\$525.00	\$348.00	
78181500		E48 UNIDAD DE SERVICIO		Servicios de mantenimiento y reparaciór	02		
1.00		SERVICIO DE RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS		DAD DE SERVII	\$800.00	\$928.00	
78181500		E48 UNIDAD DE SERVICIO		Servicios de mantenimiento y reparaciór	02		
1.00	25171700	BALATAS TRASERAS		PIEZA	\$1,713.00	\$1,987.08	
25171700		H87 PIEZA		Sistemas de frenado y componentes	02		
1.00	25171701	BALATAS DELANTERAS		PIEZA	\$1,713.00	\$1,987.08	
25171700		H87 PIEZA		Sistemas de frenado y componentes	02		

Tipo Relacion	UUID	Doc.Relacionado		
Forma de pago:	PPD	PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO	Subtotal	\$7,726.00
Método de pago:	99	Por definir	IVA 16%	\$1,236.16
Condición pago:	G03	Gastos en general	Total a Pagar	\$8,962.16
Moneda:	CREDITO			
Importe con Letra:	Tipo de cambio:			
(OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.)				



Sello digital del SAT :
Z5cMZIJN2CDCKQgbt4fviXllGI+FYZzFRlpmFRJ7f/eaq6EI9nl9mguniNwQ4JwZbZmxPLtEm/LHPlpy7hb1l/9JUXXhtydSJmoJbVRgujZ6MLnntI+SA9nSEZHBn08el8DRYqxt4kqkzPYjIDljn5qMYzTYaFapH
Apead46metLcCGYuoR9Xi2ia44msw+VCQMftd5djOgRQrvsuxZWl0hSSUCgrfBVjKa5nCuYf6URsPdNfiGayKO+rT9L42IAZDOa5qdVx3Y45f2wFA1O3X1K9feSjsucET/LnlxIKj8MW0izd7p84BLxt2aYbvHiWe
pzfUq7cAmWYw==
Cadena original d
||1.1|5ea6e77a-3b93-42b6-84c0-09631a1dd944|2025-06-03T08:36:37|EDI101020E99|LG2z9e3sq7oFqlvgDpXMRkqywxOlhULH/uauu6atjeRewCNNZ9bo3xM5e7OaQMtrZqahewRsFYhggMAgOa+ydpv/hg
hbxlUQcM2YMxBix1/ljGCalSjr8s9XRlGGCTaVXY0cCtzvTeavl0w9E37p6rOJWeq/agZpP0LgnRJT+yuz1cE/XdTykMqOTsYISB0Fh9g7IQ/ka4cFkzauq41xJlV1VS94n3alC8oUQ7ZFcWrBoezsmwWyyqfbPcVbY
R4sobErE+hW8Y19uiTOR4YripSLTl74GjVhquSPJit145SadR0zx2tP3klKTC+A5mW6vjScdQl8shMHy5lPOmpbwA==|00001000000709609813||
Sello digital del CFDI :
LG2z9e3sq7oFqlvgDpXMRkqywxOlhULH/uauu6atjeRewCNNZ9bo3xM5e7OaQMtrZqahewRsFYhggMAgOa+ydpv/hgHbxlUQcM2YMxBix1/ljGCalSjr8s9XRlGGCTaVXY0cCtzvTeavl0w9E37p6rOJWeq/agZp
P0LgnRJT+yuz1cE/XdTykMqOTsYISB0Fh9g7IQ/ka4cFkzauq41xJlV1VS94n3alC8oUQ7ZFcWrBoezsmwWyyqfbPcVbYR4sobErE+hW8Y19uiTOR4YripSLTl74GjVhquSPJit145SadR0zx2tP3klKTC+A5mW6vj
ScdQl8shMHy5lPOmpbwA==

Fecha de timbrado del CFDI: 2025-06-03T08:36:37
Número de certificado del SAT: 00001000000709609813
Número de certificado Digital: 00001000000518817651
FOLIO del timbre del CFDI : 5ea6e77a-3b93-42b6-84c0-09631a1dd944
La posesión de esta factura no garantiza que se haya cubierto el total de la misma.
Debo y pagare incondicionalmente a la orden de NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR S.A. DE C.V.
En caso de demora causará un interés del 10% mensual de acuerdo al artículo 1092 del código de comercio
EN PARTES ELECTRICAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y NO HAY GARANTIAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI