



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0609

Fecha Orden 20/05/2025



20/05/2025
OSV-0609
RV1415-0372

RV1415-0372 - 12/05/202

Plazo de entrega 4 Dias hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 23 DE MAYO DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005684-GUSTAVO ENRIQUE WONG CAHUICH

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche ☒

Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CR-8874-A

Cilindros 6

Línea CAMIONETA

Modelo 2019

Litraje 3.6

Kilometraje 127085

Serie 3C6SRADG4KG501670

Diseño Motor GASOLINA

Descripción RAM 1500 CREW CAB SLT 4X2 AUT. 3.6L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$324.80
0588	LIMPIADOR DE FRENOS DE 400 ML	MTR	PIEZA	1	\$280.00	\$280.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$3,248.00
0512	JUEGO DE BALATAS TRASERAS DE CERAMICA.	ROADSTAR	PIEZA	1	\$1,350.00	\$1,350.00
2380	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA CAMIONETA DE CERAMICA.	ROADSTAR	PIEZA	1	\$1,450.00	\$1,450.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,408.00
0024	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CALIPERS Y MORDAZAS.	N/A	SERVICIO	1	\$2,400.00	\$2,400.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	\$350.00	\$700.00
0079	RECTIFICACION DE DISCO TRASERO	N/A	SERVICIO	2	\$350.00	\$700.00

SUBTOTAL \$6,880.00

IVA \$1,100.80

RESICO \$0.00

TOTAL \$7,980.80

21-22,23,26,27

(SON: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 M.N.)

Cadena Original : |14|15||OSV-0609|5684|79808000|20052025|8|05|2343aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzAmvvGls2w5nU68H1rmlCAA36MXV6zSM+kmvDBfTEbGYeFI0YKYRn5Qb850NCKw1YU=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

	MONTO
2111114151712AA109000E004002100890N115A2961	\$3,248.00
2111114151712AA109000E004002100890N115A3551	\$4,408.00
2111114151712AA109000E004002100890N115A2612	\$324.80

TOTAL: \$7,980.80

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones SE ENTREGA EL VEHICULO A QUIEN LO RECIBE DE ABSOLUTA CONFORMIDAD, HABIENDO REVISADO Y CONSTATADO QUE SE LE REALIZARON TODOS LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN LA RV1415-0372.

Garantía en refacciones 60 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: JULIO CHI PECH

PUESTO: ENCARGADO DEL TALLER

FIRMA:

