

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

24/01/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0070

OBSERVACIONES SE REQUIERE SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE ENCENDERLO,
NO ENCIENDE EL MOTOR. ASIGNADA A 864 - MOTOSUMINISTROS,
S.A. DE C.V.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0037	BOBINA	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
2174	REVISION Y REPARACION DE FALLO DE MOTOR (EMBARCACION)	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
TOTAL GENERAL					\$ 0.00		\$0.00

Fecha Envío : 06/03/2025

Fecha Límite de Cotización : 10/03/2025

10-11

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:

- 1.- EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DEBE PONER EL TIEMPO DE GARANTIA DEL ACUMULADOR.
- 2.- EN EL DIAGNOSTICO APARTADO CAUSA DEBE DESCRIBIR LOS DAÑOS DE LAS PIEZAS QUE MENCIONA EN EL PRESUPUESTO.
- 3.- SOLUCION DEBE DAR ORDEN CRONOLOGICO POR PIEZA O INSUMO.
4. EN LA EVIDENCIAS DEBE SER LAS PIEZAS DAÑADAS

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
864	MOTOSUMINISTROS, S.A. DE C.V.	MOT9808318D2	LÓPEZ MATEOS; NO. EXT. SIN NÚMERO; ESQUINA CON CALLE GRANADILLO Y GUAYACÁN; BOSQUES DE CAMPECHE; CP. 24030	(981) 981 816 931

VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
EMBARCACION SPIBO 70 ITZA	2016	SPIBO-1	LANCHA		SPI-W75-F/V-002-005	