



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATUS Cotizada

02/05/2025



RV1415-0364

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL REVISAR LA BAYONETA, MARCA BAJO Y
CONSTANTEMENTE SE LE TIENE QUE ESTAR ACOMPLETANDO EL
ACEITE AL MOTOR Y AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN
CHILLIDO EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 7851 MAURICIO MARTIN CAMPOS
CUPUL

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Rows include items like REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, JUEGO DE BALATAS TRASERAS, etc.

Fecha Envío : 22/05/2025

Fecha Límite de Cotización : 23/05/2025

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DEPUES DE VERIFICAR LA REQUISICION SE DETECTA QUE REQUIERE AMPLIAR LA MANO DE OBRA EN LA COTIZACION
PROPUESTA, Y EN EL DIAGNOSTICO DESCRIBIR LA CAUSA DE LA PROBLEMATICA

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row for Mauricio Martin Campos Cupul.

ELIMINADO: una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

02/05/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0364

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL REVISAR LA BAYONETA, MARCA BAJO Y
CONSTANTEMENTE SE LE TIENE QUE ESTAR ACOMPLETANDO EL
ACEITE AL MOTOR Y AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN
CHILLIDO EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 7851 MAURICIO MARTIN CAMPOS
CUPUL

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA	2013	CP6460A	CAMIONETA	4	MR0EX32G7D0256740	SVA1810003