



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 11438

Fecha: 10/Jul/2025 12:10:58

24088

Lugar de expedición (C.P.):

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

DANIEL ESTRADA MEDINA

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Domicilio Fiscal: 24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unita rio	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101772 - Limpiador de inyector	LIMPIADOR DE INYECTORES, PARA BOYA MARCA ECON	\$100.00	\$0.00	IVA, - Importe: 16.00	\$100.00
7.00	PIEZA	H87 - Pieza	15121501 - Aceite motor	ACEITE, 15W40 MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINA DE 946 ML MARCA MOTORCRAFT	\$100.00	\$0.00	IVA, - Importe: 112.00	\$700.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	12163800 - Limpiadores químicos	WD40, LIQUIDO MARCA AXPRO	\$70.00	\$0.00	IVA, - Importe: 11.20	\$70.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40161505 - Filtros de aire	FILTRO DE AIRE, MARCA INTERFIL	\$150.00	\$0.00	IVA, - Importe: 24.00	\$150.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40161504 - Filtros de aceite	FILTRO DE ACEITE, MARCA LTH	\$100.00	\$0.00	IVA, - Importe: 16.00	\$100.00
1.00	PAR	PR - Par	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	JUEGO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA, MARCA SYD	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 48.00	\$300.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	HORQUILLA, SUPERIOR MARCA SYD	\$2,000.00	\$0.00	IVA, - Importe: 640.00	\$4,000.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	31161500 - Torn illos	TORNILLO, ESTABILIZADOR MARCA SYD	\$250.00	\$0.00	IVA, - Importe: 80.00	\$500.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25171708 - Freno de disco	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, MARCA FRITEC	\$750.00	\$0.00	IVA, - Importe: 120.00	\$750.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	ROTULA, INFERIOR MARCA SYD	\$450.00	\$0.00	IVA, - Importe: 144.00	\$900.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	39112501 - Luz de foco	FOCO, DELANTERO MARCA STAR	\$500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 80.00	\$500.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172004 - Amortiguadores para automóviles	AMORTIGUADOR, DELANTERO DE GAS, CON SENSOR, ARNES, BASE DE AMORTIGUADOR Y RESORTE MARCA MORGAN	\$10,000.00	\$0.00	IVA, - Importe: 3200.00	\$20,000.00

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	\$200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 128.00	\$800.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 128.00	\$800.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, ALINEACION DELANTERA PARA CAMIONETA	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 56.00	\$350.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION DELANTERA, CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIORES	\$800.00	\$0.00	IVA, - Importe: 128.00	\$800.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	\$800.00	\$0.00	IVA, - Importe: 128.00	\$800.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION, CAMBIO DE GOMAS ESTABILIZADORES.	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 48.00	\$300.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITES AL MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y LAVADO DE INYECTORES	\$1,570.00	\$0.00	IVA, - Importe: 251.20	\$1,570.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE FOCO DE FARO DELANTERO IZQUIERDO	\$500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 80.00	\$500.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:		Subtotal:	\$34,790.00
cuarenta mil trescientos cincuenta y seis Pesos 40/100 M.N.		Descuentos:	
Observaciones:		Impuestos Traslados:	\$5,566.40
OSV-0814		Ret. ISR:	\$0.00
RV0241-0022		Ret. IVA:	\$0.00
		Total:	\$40,356.40



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000705424792
Folio Fiscal: FF20887B-CDB9-4313-ACE9-6402302D2171
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-07-10T12:11:01

Sello digital del CFDI
jwK2AgALbXkj8O5C48bRQOzKG3DW0e9myEbYiTn28/kb02qBd9Ra2LcQ6zfBGx+UkJUgt/cWEHok+RI1AR0OllwazWSzCsPAloeLBjVpahns8XubRO6b7HosLop0xRMkxv6nl14aAE2eYTJ20sDjO3o6lZ1Hl0gYXeMhQJQWWFShHGUtx4AA/LB062DWpdCzVDGbwHjhuasNmgtODOUPJaVGvcmT6z2wPZnrQxuPrRT+ZzI5/Vu+InUNZOI/CPgL+wtucSJBJlas5cJzwGgZlelL08426OyRvhVI+uwZ1DfDKL0fZ9VVM02U1iUZXB3S9PeOeEVUHCwMVOPvMPnJg==

Sello del SAT
cZuztdpyNqNtchHKT9sHicHa9B9LL2yZAGQGPgGKCabjMLDtHlULxTLauLr5PymUwwYBVJxvZbGTxHFOexD3Upl3fU9fjFHhfZ8p2d1jY/RuxRSB/ckQufjcxmX+DQ6tRWNwZDOa0xOr9AXgcKeardi9a+b2Ri8csYByYH63T9pbV/S/c2BDNC4XPZrrnauMZVHKbFPBT/8jv+Nw02RZMG7pqIkrq1ubJokx7ecxm2g2UkrV5y857GgqZURa3HvxvgEu1t2D2DI52YFhkJlqXGgguSTaXw6o/2ZE948aTC0uNjk1wafq5LicoJmElH2Uw6o8m2aibb0k5R5rGqpl7w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
[|1.1|FF20887B-CDB9-4313-ACE9-6402302D2171|2025-07-10T12:11:01|MAS0810247C0|jwK2AgALbXkj8O5C48bRQOzKG3DW0e9myEbYiTn28/kb02qBd9Ra2LcQ6zfBGx+UkJUgt/cWEHok+RI1AR0OllwazWSzCsPAloeLBjVpahns8XubRO6b7HosLop0xRMkxv6nl14aAE2eYTJ20sDjO3o6lZ1Hl0gYXeMhQJQWWFShHGUtx4AA/LB062DWpdCzVDGbwHjhuasNmgtODOUPJaVGvcmT6z2wPZnrQxuPrRT+ZzI5/Vu+InUNZOI/CPgL+wtucSJBJlas5cJzwGgZlelL08426OyRvhVI+uwZ1DfDKL0fZ9VVM02U1iUZXB3S9PeOeEVUHCwMVOPvMPnJg==|00001000000709182898|]