



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 01-COORDINACIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE LA GOBERNADORA O DEI

23/06/2025

UNIDAD 03-UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL



ESTATUS Cotizada

RV0103-0006

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO. AL ACCIONAR EL PEDAL DE FRENS SE VA A HASTA EL FONDO Y Tarda EN FRENAR.
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 6547 BRANDON VUELTIIFLOR ROSADO

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENS	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0245	JUEGO DE BALATAS TRASERA PARA AUTOMOVIL	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
0275	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA AUTOMOVIL	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							
TOTAL GENERAL							
\$ 0.00							

Fecha Envío : 03/07/2025

Fecha Límite de Cotización : 04/07/2025

3-4

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

FAVOR DE ESPECIFICAR EN EL PUNTO 4 DEL DIAGNÓSTICO SI SE TRATA DE DISCOS O TAMBORES DE FRENS. ASIMISMO,
^GREGAR EN LA COTIZACIÓN EL SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y CALIBRACIÓN DE FRENS.

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
6547	BRANDON VUELTIIFLOR ROSADO	[REDACTED]	14; NO. EXT. 1-B; ENTRE CALLE 110 Y 112; SANTA LUCÍA; CP. 24020	() 981 171 2265

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LÍNEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
TOYOTA AVANZA 1.5L LE MT	2022	DGA591A	CAMIONETA	4	MHFAB1BY5N3019208	SVA1770769