



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN.SC-004

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 18-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

06/06/2025

UNIDAD 12-AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES



ESTATUS Por Cotizar

RV1812-0070

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL ACELERAR NO SE DESARROLLA BIEN LA MAQUINA, TARDA EN REVOLUCIONAR.
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 7991 MARIA JOSEFINA TAMAY YAH

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0048	VALVULA IACC	PIEZA	1	\$1,860.78	\$1,860.78	16.00	\$2,158.50
TOTAL POR PARTIDA							\$2,158.50
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0193	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FALLO DE MOTOR	SERVICIO	1	\$1,600.00	\$1,600.00	16.00	\$1,856.00
TOTAL POR PARTIDA							\$1,856.00
TOTAL GENERAL					\$ 3,461.00		\$4,014.50

Fecha Envío : 11/06/2025

Fecha Límite de Cotización : 18/06/2025

18-19

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO: AL ACELERAR NO SE DESARROLLA BIEN LA MAQUINA, TARDA EN REVOLUCIONAR.
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 7991 MARIA JOSEFINA TAMAY YAH

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
7991	MARIA JOSEFINA TAMAY YAH		AMAPOLA; NO. EXT. 5; ENTRE CALLE CERRO ALTO Y 9; FÁTIMA; CP. 24083	() 981 125 5486

VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
TOYOTA TACOMA SPORT	2015	CP6672A	CAMIONETA	6	3TMLU4EN2FM203393	SVA1803621