



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

05/06/2025

UNIDAD 24-DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL



ESTATUS Por Cotizar

RV0324-0024

OBSERVACIONES MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SALE HUMO AZUL POR EL ESCAPE
CUANDO SE ENCUENTRA ENCENDIDA LA UNIDAD
ASIGNAR AL PROVEEDOR 4862 - ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0016	EMPAQUE DE CABEZOTE	PIEZA	1	\$600.00	\$600.00	16.00	\$696.00
TOTAL POR PARTIDA							
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0193	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FALLO DE MOTOR	SERVICIO	1	\$1,600.00	\$1,600.00	16.00	\$1,856.00
TOTAL POR PARTIDA							
TOTAL GENERAL							
\$ 2,200.00							
\$ 2,552.00							

Fecha Envío : 11/06/2025

Fecha Límite de Cotización : 18/06/2025

16-17

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SALE HUMO AZUL POR EL ESCAPE CUANDO SE ENCUENTRA ENCENDIDA LA UNIDAD
ASIGNAR AL PROVEEDOR 4862 - ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
4862	ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ	[REDACTED]	TAMAULIPAS; NO. EXT. 75; ENTRE CALLE VENEZUELA Y ECUADOR; SANTA ANA; CP. 24050	(044) 981 131 628

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LÍNEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
TOYOTA HILUX DCAB SR 2.7L	2010	CP3054A	CAMIONETA	4	8AJEX32GXA4027308	SVA1790847