



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-1021

Fecha Orden 05/08/2025



05/08/2025
OSV-1021
RV0325-0011

RV0325-0011 - 23/07/202

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005684-GUSTAVO ENRIQUE WONG CAHUICH

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche ☒

Nombre PATRICIO VILLARREAL EK

Cargo COORDINADOR

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 25-DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

VEHICULO

Placa CP2222A
Modelo 2009
Serie 3N6DD21T79K001868
Descripcion NISSAN DOBLE CABINA TM DH

Cilindros 4
Litraje -

Linea CAMIONETA
Kilometraje 164043
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$7,818.40
0044	TORNILLO ESTABILIZADOR	TS	PIEZA	2	\$280.00	\$560.00
0057	TERMINAL DE DIRECCION	MOOG	PIEZA	2	\$720.00	\$1,440.00
1276	ROTULA INFERIOR LADO DERECHO	ROLPAR	PIEZA	1	\$680.00	\$680.00
1993	JUEGO DE BUJES DE HORQUILLA SUPERIOR	TRW	PAR	2	\$840.00	\$1,680.00
2201	ROTULA INFERIOR LADO IZQUIERDO	SYD	PIEZA	1	\$680.00	\$680.00
3539	ROTULA SUPERIOR	TRW	PIEZA	2	\$850.00	\$1,700.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$2,204.00
0643	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN, CAMBIO DE ROTULA INFERIOR IZQUIERDA, CAMBIO DE ROTULA INFERIOR DERECHA, CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES, CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA SUPERIOR, CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES Y CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN.	N/A	SERVICIO	1	\$1,900.00	\$1,900.00

6-8,15

SUBTOTAL \$8,640.00
IVA \$1,382.40
RESICO \$0.00
TOTAL \$10,022.40

(SON: DIEZ MIL VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : |03|25||OSV-1021|5684|100224000|05082025|11|70|1130aaaa
Cadena Encriptada : /qPft05JNyL7rM57PAVjZ8DIIzCRi+SJgzghzXoUvLBXlBzjH5KI62L2TLpd/zEhcEaMdlUUuvE=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

	MONTO
2111103251851BC046000M012008402460N115A3551	\$2,204.00
2111103251851BC046000M012008402460N115A2961	\$7,818.40

TOTAL: \$10,022.40

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones

Garantía en refacciones 60 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: PATRICIO VILLARREAL EK

PUESTO: COORDINADOR

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: JULIO CHI PECH

PUESTO: ENCARGADO DEL TALLER

FIRMA:

