



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche  
Municipio Campeche  
Localidad Campeche  
Concepto Servicio Correctivo  
Orden de Servicio OSV-1067

Fecha Orden 12/08/2025



12/08/2025

OSV-1067

RV1415-0587

RV1415-0587 - 23/07/202

Plazo de entrega 7 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000139-REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa DJK706A

Cilindros 4

Línea VAN

Modelo 2018

Litrage 2.7L

Kilometraje 145483

Serie JTFSX23P4J6187628

Diseño Motor GASOLINA

Descripción TOYOTA HIACE

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>						<b>\$127.60</b>
0243	LIQUIDO DE FRENS DE 250 ML	MOTORCRAFT	PIEZA	2	\$55.00	\$110.00
<b>2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$2,782.80</b>
0065	CILINDRO DE FRENO DE RUEDA TRASERA	AUTOPRIME	PIEZA	2	\$320.00	\$640.00
0512	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	CANABREAK	PIEZA	1	\$710.00	\$710.00
2380	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	CANABREAK	PIEZA	1	\$980.00	\$980.00
<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$2,830.40</b>
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENS, DESMONTAR Y MONTAR LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, T CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, CAMBIO DE CILINDROS TRASEROS, SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENS.	N/A	SERVICIO	1	\$1,800.00	\$1,800.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	\$160.00	\$320.00
0116	RECTIFICAR TAMBOR TRASERO	N/A	SERVICIO	2	\$160.00	\$320.00

SUBTOTAL \$4,880.00  
IVA \$780.80  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$5,660.80

13 → 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22

Cadena Original: |14|15||OSV-1067|139|56608000|12082025|11|85|1512aaaa

Cadena Encriptada: yMrS4f23lzbJ57Dpn0GCCc6SLzQdZk2XHy2Hkxx9l0kcRX+d3Lfgx+sSdL3xZJ30yJJ9B5hoNqHc=

CLAVES PRESUPUESTARIAS		MONTO
2111114151712AA109000E004002100890N111A2961		\$2,702.80
2111114151712AA109000E004002100890N111A3551		\$2,830.40
2111114151712AA109000E004002100890N111A2612		\$127.60
<b>TOTAL:</b>		<b>\$5,660.80</b>

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	1 - Recursos Fiscales (Estatales)
	Fuente Específica	FE	A - Recursos Fiscales del Ejercicio Actual (Ingresos Propios)

**Observaciones****Garantia en refacciones** 30 Días**Garantia en mano de obra** 30 Días**Metodo de pago** PPD - Pago en parcialidades o diferida**Forma de pago** 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**RECEBE POR AL DEPENDENCIA:**

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA:


**ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**

NOMBRE: ADDA LUZ GONGORA LORIA

PUESTO: ENCARCAGADA

FIRMA:

