



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo

Orden de Servicio OSV-1001

Fecha Orden 01/08/2025

01/08/2025
OSV-1001
RV0605-0021
RV0605-0021 - 03/07/2025

Plazo de entrega 7 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000139-REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO

Cargo SUBDIRECTOR

Dependencia 06-SECRETARÍA DE SALUD

Unidad 05-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CP-6888-A	Cilindros 4	Línea CAMIONETA
Modelo 2009	Litrage 2.3	Kilometraje 555749
Serie 8AFDT50D896231465		Diseño Motor GASOLINA
Descripción FORD RANGER XL CREW CAB L4 2.3L PICK UP.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$174.00
0243 LIQUIDO DE FRENOS DE 250 ML	MOTORCRAFT	PIEZA	2	\$75.00	\$150.00	
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$34,447.36
0039 HORQUILLA SUPERIOR	SYD	PIEZA	2	\$2,670.00	\$5,340.00	
0044 TORNILLO ESTABILIZADOR	SYD	PIEZA	2	\$220.00	\$440.00	
0049 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	WAGNER	PIEZA	1	\$650.00	\$650.00	
0053 BALERO DE PUNTA	TIMKEN	PIEZA	2	\$620.00	\$1,240.00	
0057 TERMINAL DE DIRECCION	SYD	PIEZA	2	\$430.00	\$860.00	
0058 ROTULA INFERIOR	SYD	PIEZA	2	\$420.00	\$840.00	
0059 VARILLA DE DIRECCION	SYD	PIEZA	2	\$310.00	\$620.00	
0066 DISCO DE FRENO DELANTERO	FRITEC	PIEZA	2	\$1,980.00	\$3,960.00	
0160 BALERO DE TRONCO	TIMKEN	PIEZA	2	\$700.00	\$1,400.00	
0191 AMORTIGUADOR DELANTERO.	SYD	PIEZA	2	\$1,200.00	\$2,400.00	
0267 RETEN DE RUEDA DELANTERA	NATIONAL	PIEZA	2	\$220.00	\$440.00	
0352 CRUCETA	AUTOPAR	PIEZA	1	\$420.00	\$420.00	

5-7, 8, 11, 12, 13, 14, 15
inhabil

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$34,447.36
0401	KIT DE CLUTCH (PLATO, DISCO, COLLARIN)	LUK	KIT	1	\$7,096.00	\$7,096.00
0426	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	WAGNER	PIEZA	1	\$510.00	\$510.00
0501	CUBREPOLVO PARA VARILLA DE DIRECCION LADO IZQ.	SYD	PIEZA	1	\$210.00	\$210.00
0830	CUBREPOLVO PARA VARILLA DE DIRECCION LADO DER.	SYD	PIEZA	1	\$210.00	\$210.00
0879	AMORTIGUADOR TRASERO	SYD	PIEZA	2	\$1,120.00	\$2,240.00
3254	TUBO DE ESCAPE	GENERICo	PIEZA	1	\$200.00	\$200.00
5120	PISTON DE MORDAZA DELANTERA LADO DERECHO	HO	PIEZA	2	\$310.00	\$620.00
3551 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$12,760.00
0016	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, CAMBIO DE HORQUILLAS SUPERIORES, CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES, CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES, CAMBIO DE CUBREPOLVOS DE VARILLAS	N/A	SERVICIO	1	\$3,300.00	\$3,300.00
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOs, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, BALATAS TRASERAS, CAMBIO DE DISCOS DE FRENOs DELANTEROS, PISTONES DE MORDAZA LADO DERECHO, CAMBIO DE RETENES DE RUEDA DELANTERA, CAMBIO DE BALEROS DE PUNTA Y DE TRONCO DE RUEDA DELANTERA, BAJAR TAMBORES PARA RECTIFICAR Y SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOs Y PURGADO DE SISTEMA.	N/A	SERVICIO	1	\$1,880.00	\$1,880.00
0109	CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION	N/A	SERVICIO	2	\$200.00	\$400.00
0113	CAMBIO DE CRUCETA	N/A	SERVICIO	1	\$400.00	\$400.00
0116	RECTIFICAR TAMBOR TRASERO	N/A	SERVICIO	2	\$160.00	\$320.00
0335	ALINEACION DELANTERA	N/A	SERVICIO	1	\$600.00	\$600.00
0979	CAMBIO DE VARILLA DE DIRECCION	N/A	SERVICIO	2	\$200.00	\$400.00
2153	DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	N/A	SERVICIO	1	\$2,500.00	\$2,500.00
2384	INSTALACION DE TUBO DE ESCAPE CON SOLDADURA	N/A	SERVICIO	1	\$1,200.00	\$1,200.00

SUBTOTAL \$40,846.00

IVA \$6,535.36

RESICO \$0.00

TOTAL \$47,381.36

(SON: CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N)

Cadena Original: |06|05||OSV-1001|139|473813600|01082025|45|85|144Baaaa

Cadena Encriptada: rffBfvN8uPL8iZmHtSD3B2rHNzjce7U4BO7EepEG9S4KpgVAKCAyabTt8nCnall3Xel27rms6oU=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111106052313BA167000E018001400560N115A3551	\$12,760.00
2111106052313BA167000E018001400560N115A2961	\$34,447.36
2111106052313BA167000E018001400560N115A2612	\$174.00

TOTAL: \$47,381.36

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Específica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife:

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECEBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO

PUESTO: SUBDIRECTOR

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ADDA LUZ GONGORA LORIA

PUESTO: ENCARGADA

FIRMA:

