



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 15-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

02/06/2025

UNIDAD 02-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS



ESTATUS Cotizada

RV1502-0036

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL ESTAR CIRCULANDO SE QUEDAN DURAS LAS RUEDAS, SE FRENA Y HUELE A QUEMADO.
AL ESTAR CIRCULANDO SE DIFICULTA HACER LOS CAMBIOS DE VELOCIDAD.
LAS LUCES TRASERAS NO ENCIENDEN AL PISAR EL PEDAL DEL FRENO NI AL ACTIVAR LAS INTERMITENTES.
AL QUERER ENCENDER LA UNIDAD NO ENCIENDE Y HUELE A COMBUSTIBLE.
LA MOTOBOMBA FALLA AL ENCENDER Tarda al ENCENDER Y SOLA SE APAGA.
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 7991MARIA JOSEFINA TAMAT YAH

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0191	REVISION Y/O REPARACIÓN DE FALLO DE MOTOR (MOTOR DIESEL)	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
0282	REVISION Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE卢CES DE CAMION (DIESEL)	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
1412	REVISION Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE EMBRAGUE (PESADO/MOTOR DIESEL)	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
1498	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENIOS (DIESEL/PESADO)	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
2331	REVISION Y/O REPARACION DE LA MOTOBOMBA	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
TOTAL GENERAL							\$0.00

Fecha Envío : 07/07/2025

Fecha Límite de Cotización : 08/07/2025

8-9

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE LA VERIFICACION D LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:

1.- EN EL DIAGNOSTICO NO ESPECIFICA EN SU TOTALIDAD QUE TRABAJOS REALIZARA LE FALTA LOS LAVADOS QUE INSUMO APlicara

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
7991	MARIA JOSEFINA TAMAY YAH	[REDACTED]	AMAPOLA; NO. EXT. 5; ENTRE CALLE CERRO ALTO Y 9; FÁTIMA; CP. 24083	(0) 981 125 5486



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 15-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

02/06/2025

UNIDAD 02-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS



ESTATUS Cotizada

RV1502-0036

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL ESTAR CIRCULANDO SE QUEDAN DURAS LAS RUEDAS, SE FRENA Y HUELE A QUEMADO.
AL ESTAR CIRCULANDO SE DIFICULTA HACER LOS CAMBIOS DE VELOCIDAD.
LAS LUCES TRASERAS NO ENCIENDEN AL PISAR EL PEDAL DEL FRENO NI AL ACTIVAR LAS INTERMITENTES.
AL QUERER ENCENDER LA UNIDAD NO ENCIENDE Y HUELE A COMBUSTIBLE.
LA MOTOBOMBA FALLA AL ENCENDER Tarda al ENCENDER Y SOLA SE APAGA.

ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 7991MARIA JOSEFINA TAMAT YAH

VEHÍCULO						
DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
CAMIÓN CHASIS CABINA INTERNATIONAL MV, CUMMINS ISB PIPA 10,000 LTS	2021	CP3422A	CAMION	6	3HAEUMMR6ML580417	SVA1795157