



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES



**SAFIN**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

**SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR**

**RAMO** 15-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

12/08/2025

**UNIDAD** 02-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS



**ESTATUS** Por Cotizar

**RV1502-0079**

**OBSERVACIONES** SERVICIO CORRECTIVO: AL ESTAR EN MOVIMIENTO EN LA PARTE TRASERA SE ESCUCHA UN GOLPETEO Y AL FRENAR HUELE A QUEMADO Y EL PEDAL DE FRENOS SE VA HASTA EL FONDO PIERDE PRESTIÓN.  
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 5198 IVAN CRUZ CUEVAS

**DETALLES DE LA REQUISICIÓN**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
1428	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA SUSPENSIÓN TRASERA (CAMIÓN)	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
1498	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS (DIESEL/PESADO)	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
2399	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE TRANMSION DEL DIFERENCIAL (CAMION DIESEL)	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
<b>TOTAL POR PARTIDA</b>							<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>\$0.00</b>

Fecha Envío : 25/08/2025

Fecha Límite de Cotización : 26/08/2025

25-26

**OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:**

DESPUES DE REVISAR DIAGNOSTICO Y COTIZACIÓN SE OBSERVA:

1-FALTA MENCIONAR LA CRUCETA Y LA PROBLEMATICA QUE PRESENTA ASI COMO POSIBLE CAUSA 2-EL SILICON EL PORQUE DE SU USO Y DONDE SE UTILIZA 3-EL RETÉN POSIBLE MOTIVO DE DAÑO 4-EL PROCESO DE DESMONTADO Y ARMADO EN SEGUNDO PLANO (EN SOLUCIÓN) LO IMPORTANTE SON LOS PIEZAS QUE SE CAMBIAN DE FRENO, SUSPENSIÓN Y DIFERENCIAL

**PROVEEDORES INVITADOS**

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
5198	IVAN CRUZ CUEVAS	[REDACTED]	PROLONGACIÓN FLAMBOYAN; NO. EXT. 13; ENTRE AVENIDA PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y TULIPANES; LAS FLORES; CP. 24097	(044) 981 132 406

**VEHÍCULO**

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LÍNEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
CAMION CHASIS CABINA INTERNATIONAL MV, CUMMINS ISB, PÍPA 10,000 LTS	2020	CP3424A	CAMION	6	3HAEUMMR8LL851606	SVA1795159