



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

10/06/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0401

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE ARRANCAR EL MOTOR, NO
HAY SEÑAL DE ENCENDIDO
ASIGNADO AL PROVEEDOR 7649 - PEDRO BENITO CANUL CAB

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
1659	REGULADOR DE ALTERNADOR	PIEZA	1	\$2,600.00	\$2,600.00	16.00	\$3,016.00
TOTAL POR PARTIDA							\$3,016.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1	\$2,500.00	\$2,500.00	16.00	\$2,900.00
TOTAL POR PARTIDA							\$2,900.00
TOTAL GENERAL					\$ 5,100.00		\$5,916.00

Fecha Envío : 11/06/2025

Fecha Límite de Cotización : 16/06/2025

16-17

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE ARRANCAR EL MOTOR, NO HAY SEÑAL DE ENCENDIDO
ASIGNADO AL PROVEEDOR 7649 - PEDRO BENITO CANUL CAB

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
7649	PEDRO BENITO CANUL CAB		CASA DE JUSTICIA; NO. EXT. 18; ENTRE CALLE NIEVE Y AVENIDA TORMENTA; FRACCIONRAMA 2000; CP. 24090	() 981 751 3236

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
CAMIONETA PIK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA	2013	CP6458A	CAMIONETA	4	MR0EX32G2D0257472	SVA1810001