



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATUS Por Cotizar
OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE ARRANCAR EL MOTOR, NO HAY SEÑAL DE ENCENDIDO. ASIGNADO A 3088 - MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA

12/06/2025



RV1415-0440

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 9 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Rows include 2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE and 3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

Fecha Envío : 16/06/2025

Fecha Límite de Cotización : 19/06/2025

19-20

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE ARRANCAR EL MOTOR, NO HAY SEÑAL DE ENCENDIDO. ASIGNADO A 3088 - MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row 1: 3088 MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA, [REDACTED], JAINA; NO. EXT. 27; ENTRE SEGUNDA PRIVADA DE JAINA Y TERCERA PRIVADA DE JAINA; JUSTICIA SOCIAL; CP. 24088, (981) 981 111 352

VEHÍCULO

Table with 8 columns: DESCRIPCION, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row 1: AUTOMOVIL SEDAN TOYOTA YARIS SD CORE MT, 2020, CM118A2, AUTOMOVIL, 4, MR2B29F35L1191947, SVA1808828