



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

15/07/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0518

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL ENCENDER EL AIRE ACONDICIONADO EMITE UN RUIDO Y NO ENFRIA. ASIGNADA A 5143 - INDUSTRIAL CELCUM, S.A. DE C.V.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0153	COMPRESOR DE A/A	PIEZA	1	\$3,500.00	\$3,500.00	16.00	\$4,060.00
TOTAL POR PARTIDA							
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0657	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.	SERVICIO	1	\$2,500.00	\$2,500.00	16.00	\$2,900.00
TOTAL POR PARTIDA							
TOTAL GENERAL							
\$ 6,000.00							
\$6,960.00							

Fecha Envío : 18/07/2025

Fecha Límite de Cotización : 23/07/2025

23-24

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO: AL ENCENDER EL AIRE ACONDICIONADO EMITE UN RUIDO Y NO ENFRIA. ASIGNADA A 5143 - INDUSTRIAL CELCUM, S.A. DE C.V.

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
5143	INDUSTRIAL CELCUM, S.A. DE C.V.	ICE1611116D8	36 B; NO. EXT. 19; ENTRE CALLE 36 Y 14; PRADO; CP. 24030	(981) 981 816 202

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
VOLKSWAGEN JETTA SEDAN MK TRENDLINE	2015	DJK751A	AUTOMOVIL	5	3VW1W1AJ7FM279028	SVA1810093