



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

21/07/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0578

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL ACCIONAR EL PEDAL DE FRENOS SE SIENTE BAJO Y SE VA AL FONDO, Y AL TRATAR DE ARRANCAR EL MOTOR, NO HAY SEÑAL DE ENCENDIDO
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 6857 MARIA CRSITINA ESPINOSA LOPEZ

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | % IVA | TOTAL |
|--|--|----------|----------|------------|------------|-------|------------|
| 2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | | |
| 0419 | REGULADOR DE VOLTAJE | PIEZA | 1 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | 16.00 | \$4,060.00 |
| 0512 | JUEGO DE BALATAS TRASERAS | PIEZA | 1 | \$1,302.00 | \$1,302.00 | 16.00 | \$1,510.32 |
| 2380 | JUEGO DE BALATAS DELANTERAS | PIEZA | 1 | \$1,576.50 | \$1,576.50 | 16.00 | \$1,828.74 |
| TOTAL POR PARTIDA | | | | | | | |
| \$7,399.06 | | | | | | | |
| 3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | | |
| 2303 | REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (VEHICULO TODO TERRENO) | SERVICIO | 1 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 16.00 | \$4,640.00 |
| 2304 | REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENSOS (VEHICULO TODO TERRENO) | SERVICIO | 1 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | 16.00 | \$4,060.00 |
| TOTAL POR PARTIDA | | | | | | | |
| \$8,700.00 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |
| \$ 13,879.00 | | | | | | | |
| \$16,099.06 | | | | | | | |

Fecha Envío : 24/07/2025

Fecha Límite de Cotización : 30/07/2025

29-30

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO: AL ACCIONAR EL PEDAL DE FRENOS SE SIENTE BAJO Y SE VA AL FONDO, Y AL TRATAR DE ARRANCAR EL MOTOR, NO HAY SEÑAL DE ENCENDIDO
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 6857 MARIA CRSITINA ESPINOSA LOPEZ

PROVEEDORES INVITADOS

| FOLIO | NOMBRE | RFC | DOMICILIO | TELÉFONO |
|-------|-------------------------------|------------|---|------------------|
| 6857 | MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ | [REDACTED] | MAESTROS CAMPECCHANOS; NO. EXT. 622; ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PERIFÉRICO PABLO GARCÍA Y MONTILLA; MULTUNCHAC; CP. 24095 | (0) 981 688 5532 |

ELIMINADO: una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE**RAMO** 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

21/07/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA**ESTATUS** Por Cotizar**RV1415-0578**

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL ACCIONAR EL PEDAL DE FRENOS SE SIENTE BAJO Y SE VA AL FONDO, Y AL TRATAR DE ARRANCAR EL MOTOR, NO HAY SEÑAL DE ENCENDIDO
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 6857 MARIA CRSITINA ESPINOSA LOPEZ

| VEHÍCULO | | | | | | |
|---|--------|---------|---------------------------|-----------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCION | MODELO | PLACA | LINEA | CILINDROS | SERIE | TARJETA DE CIRCULACIÓN |
| VEHICULO TIPO UTV TODO TERRENO CFMOTO ZFORCE 4X4 CF1000SU-D | 2023 | 0CM70AB | VEHICULO TODO TERRENO 4X4 | 2 | LCELV1ZM3P6001466 | SVM0822120 |