



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

23/07/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0587

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR, SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS. ASIGNADA A 139 - REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0512	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
2380	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
TOTAL GENERAL					\$ 0.00		\$0.00

Fecha Envío : 06/08/2025

Fecha Límite de Cotización : 08/08/2025

8-8

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

FAVOR DE AMPLIAR LA CAUSA DEL PUNTO TRES EN EL QUE HACE REFERENCIA AL CILINDRO DE FRENOS. DE IGUAL MANERA DESCRIBIR QUE TIPO DE DESGASTE TIENE LOS TAMBORES TRASEROS.

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
139	REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C	RSR851209UK0	TALAMANTES; NO. EXT. 3 A; ENTRE CALLE 16 Y PEDRO MORENO; SAN ROMÁN; CP. 24040	(981) 981 811 000

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
TOYOTA HIACE	2018	DJK706A	VAN	4	JTFSX23P4J6187628	SVA1810062