

BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

Calle Calle 14, N ext 1 D, N int , Col SAN JOAQUIN,
Loc
C. Postal: 24020
Tel: (981) 1712265
Campeche - México
Lugar de expedición: 24020
612-Personas Físicas con Actividades Empresariales
y Profesionales



Factura de venta
Serie/Folio: FV-A-802
Fecha elaboración: 2025-08-12T22:18:26
Comprobante: I-Ingreso

Nombre	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE		
RFC	GEC950401659	Uso CFDI	G03-Gastos en general
Régimen fiscal	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	Télefono	9812092296
Ciudad	Campeche - México	Dirección	Calle 8 , N Ext 149 , Col CEN TRO , Loc Loc CAMPECHE , C.P. 24000
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Forma de pago	99 - Por definir

Ítem	Clave SAT	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida SAT	Vr. Unitario	IVA	Valor Impuesto IVA	Vr. Importe
1	12163800	LIMPIADOR DIELECTRICO ECOM	1.00	Pieza	160.00	16 %	25.60	160.00
2	25171713	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS DYNAMIK	1.00	Pieza	2,200.00	16 %	352.00	2,200.00
3	25171713	JUEGO DE BALATAS TRASERAS DYNAMIK	1.00	Pieza	1,840.00	16 %	294.40	1,840.00
4	39122232	SWICTH DE TABLERO MASTER MONKEY GARAGE	4.00	Pieza	280.00	16 %	179.20	1,120.00
5	31163209	RETEN DE FECHA DE RUEDA TRASERA NATIONAL	2.00	Pieza	2,480.00	16 %	793.60	4,960.00
6	78181500	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO/ REVISION DE VOLTAJE EN GENERAL, LIMPIEZA DE CONTACTOS DE LA CAJA DE FUSIBLES PRINCIPAL	1.00	Unidad de servicio	2,000.00	16 %	320.00	2,000.00
7	78181500	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, AJUSTE Y CALIBRACION	1.00	Unidad de servicio	2,500.00	16 %	400.00	2,500.00
8	78181500	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE LUCES. / REVISION DE LUCES EN GENERAL, INTERIORES, EXTERIORES, ADVERTENCIA, CAMBIO DE SWITCH DEL TABLERO MASTER Y AJUSTE DE TERMINALES DE LUCES	1.00	Unidad de servicio	2,000.00	16 %	320.00	2,000.00
9	25171713	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	2.00	Unidad de servicio	400.00	16 %	128.00	800.00
10	78181500	RECTIFICACION DE DISCOS TRASEROS	2.00	Unidad de servicio	400.00	16 %	128.00	800.00
11	78181500	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION DEL DIFERENCIAL, DESMONTAR Y MONTAR FLECHA DE DIFERENCIAL PARA CAMBIO DE RETENES DE FLECHA DE RUEDA TRASERA	1.00	Unidad de servicio	1,500.00	16 %	240.00	1,500.00

Total items: 11
Valor en Letras:
Veintitres mil sesenta pesos 80/100 MXN
Condición de pago:
Por definir - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-08-29

Subtotal	19,880.00
IVA 16%	3,180.80
Total	23,060.80

Observaciones:
RV1502-0069
CAMION RAM 4000 CREW CAB CHASIS CABINA V8 MODELO 2022

Folio fiscal
8C98AAF1-7590-47B4-BF1E-436842D8D26D
Fecha de certificado del CFDI

2025-08-12T22:18:01

No certificado fiscal

00001000000707765922

No serie certificado del SAT

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT

||1.1|8C98AAF1-7590-47B4-BF1E-436842D8D26D|2025-08-12T22:18:01|TSP080724QW6|kis/w76h/UhOLNPJG74bySFGPIBIsYQNTZWD5LG6IMAIUu9OK42NEJqrU7EBtS+E5aGiOmJVeLiFE4EIB6sno8VyGNQ9hRZbobUa7Enf8fLapHEHw5tRkMf4XwA4ZAo7/roM+zWnEHZinx0ESNryC3wbZYArQ8MMfIqQxla48deAKV9jd1BfPpwk/EMpeavDLlB8By+a0zp2UOANIzSVEc/OLji/2Sn2LLu6RVD+Z3ltMCb7oQTzu+kCc3KM47GFLYiik3prNhkoBlrVB89/wydfu9twv3LdC42TvQ/2WiMRcZp6Ep00OkcePbMF/w0Yy0AdqENb99V4dyMV9UaHw==|00001000000702693654||

Sello digital del emisor:

kis/w76h/UhOLNPJG74bySFGPIBIsYQNTZWD5LG6IMAIUu9OK42NEJqrU7EBtS+E5aGiOmJVeLiFE4EIB6sno8VyGNQ9hRZbobUa7Enf8fLapHEHw5tRkMf4XwA4ZAo7/roM+zWnEHZinx0ESNryC3wbZYArQ8MMfIqQxla48deAKV9jd1BfPpwk/EMpeavDLlB8By+a0zp2UOANIzSVEc/OLji/2Sn2LLu6RVD+Z3ltMCb7oQTzu+kCc3KM47GFLYiik3prNhkoBlrVB89/wydfu9twv3LdC42TvQ/2WiMRcZp6Ep00OkcePbMF/w0Yy0AdqENb99V4dyMV9UaHw==

Sello digital del SAT

MkS3buMSOCXBis/BxCLCpEZ+o4fTCLRUUV4Nc5pqTp+XqP0FUSEYPHa6E8FJ1Elo35V+wniC8Ct6bhB2Fpsir7bm6cBfXpoz1e84CtR1R8wLeqKnp2JRL6535OvgeYd890O35FPwomXmp2Pbi50jXHnqI860XOGbD1OI|jq2faThPffvG8RgzgCxfGWHCIUxDBYmOUZyDGJ1HLXp59V7HKUuDA2zG6pWUXUxe52bvwDsqr8L0HxA3cIUQmCdZ8cHgAs4qdcQvhiUjZMPn7MRD6leS/1SZoca0FXbWRPaoyRKMTSJL9+2cOHE+3pFQ6q8E8JL94EV10iSM5XOcJLiFg==

