

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR

AV. MAESTROS CAMPECHANOS NO 520 COL AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO
CP: 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
RFC: NOA230303L92
TEL.

Regimen Fiscal: 601

INGRESO

G03
99

MXN
PESOS
Gastos en general
Por definir

1

601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PRGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
EDI101020E99

28 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CALLE 8 ENTRE CALLE 61 Y 63 Núm 149
CENTRO CAMPECHE
C. P.: 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
Tel.: 9818119200
E-mail: facturacion.sebservicios@campeche.gob.mx

603

PERSONAS MORALES CON FINES NO LL

R.F.C GEC950401659

ASEGURADO:
POLIZA: SINIESTRO:

FACTURA SERVICIO
VSE000000297
Lugar y Fecha de Expedición
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CA 2025-07-16T08:29:53

Página 1 de 1

No. de Serie (VIN)		Placas	Canal de Ventas		Procedencia	Orden de Servicio	
1C6RR7KGXRS164378		CM387A2	CREDITO			N00001466	
Marca		Linea	Modelo	Clase	Kilometraje	Clave Vehicular	No. de puertas
RAM	N	OTRAS MARCAS	2024		23,557		
Cantidad	No de Parte	Descripción		Unidad	Precio Unitario	Importe Total	
0.57 78181500		ESTETICA DE MOTOR	UNIDAD DE SERVICIO	UNIDAD DE SERVICIO	\$525.00	\$348.00	
6.10 25101500		REEMPLAZO DE BALATAS	UNIDAD DE SERVICIO	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	\$525.00	\$3,712.00	
2.00 78181500		RECTIFICADO DE DISCO DELANTERO	UNIDAD DE SERVICIO	Vehículos de pasajeros	\$400.00	\$464.00	
2.00 78181500		RECTIFICADO DE DISCO TRASERO	UNIDAD DE SERVICIO	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	\$400.00	\$464.00	
1.00 25171700	25171700	BALATAS TRASERAS	PIEZA	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	\$1,800.00	\$2,088.00	
1.00 25171700	25171701	BALATAS DELANTERAS	PIEZA	Sistemas de frenado y componentes	\$1,800.00	\$2,088.00	

Tipo Relacion	UUID	Doc.Relacionado
---------------	------	-----------------

Método de pago: 99	Subtotal	\$7,900.00
Condición pago: CREDITO	IVA 16%	\$1,264.00
Moneda:	Total a Pagar	\$9,164.00
Importe con Letra:		
(NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		



Sello digital del SAT :
dvSUJACF5vgkIWEBGmHwi06sX/KqMkbH0fhGY93auA6JthZGvIC1X6T07BqeUJFQybb6HtBjprefvFQio4AF8UgzpdxhjmVqvuvFINEZVdZNSlVPz2YbBrS9efoBw2cM8JXgiVdWnP+ABWsnvo5HnM6gNRF9nOx
I9khhKSSDLBrQIT7XQkoArz6UWxrXywp+Hdim6xYqHUZ+avNMN82xueUFR4fBEI2shFrQPaaTdvclQITLhAd8He37ptMHncoG1c85fHuB+21YmapfNjkiOIWJtY5wsnQmtHRNMNgmSlAtt3mdJwWJYGY+rqnZn/N6
QTvYUY/S+7W6PA==

Cadena original del timbre del CFDI :
||1.1|46969e22-0501-4775-8846-613b8c27062a|2025-07-16T08:31:51|EDI101020E99|gF6xsoc6EpAJC0m02n0GLndpWBaTzrYOZylOg/EV0nK2RNud3MIGcnY0Qwbzr8KOkILTunSCaUENo9|Sgegyl47FJlZYZSeu
Ty6HmIbSsGRdxUqUL+xBcmY/bNyKNAa55KxGbF05w3N1+ueVNSo7E+GQ2j|Mgv+pv6QMjAOPR2u2uCF88UbxNW/|PWgdlbZORFp420XazpQzhTgjuV7cRrsSkkMAeMHfw/1vXbR5UUTb6IRBTRGvur95k4JhbMjg
DYDkjrLPBTk12H8Q8BmotGrAQIATXDlpstUmX5RAFDzloG/uLiXnDEtrRqQ22yKJEX9oG8PtsXIZGZUYCPfw==|00001000000709609813||

Sello digital del CFDI :
gF6xsoc6EpAJC0m02n0GLndpWBaTzrYOZylOg/EV0nK2RNud3MIGcnY0Qwbzr8KOkILTunSCaUENo9|Sgegyl47FJlZYZSeuTy6HmIbSsGRdxUqUL+xBcmY/bNyKNAa55KxGbF05w3N1+ueVNSo7E+GQ2j|Mgv+pv
6QMjAOPR2u2uCF88UbxNW/|PWgdlbZORFp420XazpQzhTgjuV7cRrsSkkMAeMHfw/1vXbR5UUTb6IRBTRGvur95k4JhbMjgDYDkjrLPBTk12H8Q8BmotGrAQIATXDlpstUmX5RAFDzloG/uLiXnDEtrRqQ22yKJEX9o
G8PtsXIZGZUYCPfw==

Fecha de timbrado del CF 2025-07-16T08:31:51
Número de certificado del 00001000000709609813
Número de certificado Dí 00001000000518817651
FOLIO del timbre del CFDI : 46969e22-0501-4775-8846-613b8c27062a

La posesión de esta factura no garantiza que se haya cubierto el total de la misma.
Debo y pagare incondicionalmente a la orden de NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR S.A. DE C.V.
En caso de demora causará un interés del 10% mensual de acuerdo al artículo 1092 del código de comercio
EN PARTES ELECTRICAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y NO HAY GARANTIAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI