

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR

AV. MAESTROS CAMPECHANOS NO 520 COL AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO
CP: 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
RFC: NOA230303L92
TEL.

Regimen Fiscal: 601

INGRESO

G03
99

MXN
PESOS
Gastos en general
Por definir

1

601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PRGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
EDI101020E99

28 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CALLE 8 ENTRE CALLE 61 Y 63 Núm 149
CENTRO CAMPECHE
C. P.: 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
Tel.: 9818119200
E-mail: facturacion.sebservicios@campeche.gob.mx

603

PERSONAS MORALES CON FINES NO LL

R.F.C GEC950401659

ASEGURADO:
POLIZA: SINIESTRO:

FACTURA SERVICIO
VSE000000304
Lugar y Fecha de Expedición
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CA 2025-07-28T08:03:54

Página 1 de 1

No. de Serie (VIN)		Placas	Canal de Ventas		Procedencia	Orden de Servicio	
3VW2E6BU5SM004698		CM407A2	CREDITO			M00001490	
Marca		Linea	Modelo	Clase	Kilometraje	Clave Vehicular	No. de puertas
VOLKSWAGEN	M	OTRAS MARCAS	2025		27,308		
Cantidad	No de Parte	Descripción			Unidad	Precio Unitario	Importe Total
6.10 25101500		REEMPLAZO DE BALATAS	UNIDAD DE SERVICIO	Vehículos de pasajeros	\$525.00	\$3,712.00	
0.57 78181500		ESTETICA DE MOTOR	UNIDAD DE SERVICIO	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	\$525.00	\$348.00	
1.00 78181500		RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	UNIDAD DE SERVICIO	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	\$600.00	\$696.00	
1.00 78181500		RECTIFICADO DE DISCOS TRASEROS	UNIDAD DE SERVICIO	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	\$600.00	\$696.00	
1.00 25171700	25171700	BALATAS TRASERAS	PIEZA	Sistemas de frenado y componentes	\$1,713.00	\$1,987.08	
1.00 25171700	25171701	BALATAS DELANTERAS	PIEZA	Sistemas de frenado y componentes	\$1,713.00	\$1,987.08	

Tipo Relacion	UUID	Doc.Relacionado
---------------	------	-----------------

Método de pago: 99	Subtotal	\$8,126.00
Condición pago: CREDITO	IVA 16%	\$1,300.16
Moneda:	Total a Pagar	\$9,426.16
Importe con Letra:		
(NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N.)		



Sello digital del SAT :
JTNs2G+WB9uukOLYDoP5VMM3xcEhe6UE8zGhildAKu+KHKRxtWEGji5mLxYFK38ZPTjKX0QX+SB/qLaqN+ghoGINIEhXd+Knbun9WQJShxotEzfvLceMZ9/OUkNCRHtAlZrW0wn2pKpDOSCdroaGx7T3l84/qz
vBZLx4ENINtklxqJ/CUXJUALhdYxap6KU8hBk9TJ7M8U+ZFYeVcfHlRdwwmo/2tsgnFw0E+Xdwvyo4cUeLrcKa1HGTEyRumyHccbk727kzu8r8M0LMPfZlZ8sEVtlqIKTAe7n369l/3F4qN23oUpnFY2TKs2+iXfwAn1UY
zDzqsjXSahrwugg==

Cadena original del timbre del CFDI :
||1.1|20c550bc-4d99-4f10-8e5c-515f1eb8fce2|2025-07-28T08:05:57|EDI101020E99|UUDpI/HF2YjPzJAgzm01Ri2l8hMrfxBqXYe/nt8msUrS/cmw3BWwEKJwkdZMkbRZV22bnL5erRgnOJ1oG7/VBMmthPtUrsWe
cXIDSp2Qrs6NbWnjx0MnvdWlmm6L7foz/SxDoc21BKQD452u1obon1QvFfNKG8fCgzRFaxdBja1M6Zdl/lbEIVQQBm9fJPADVYpX5UYgV2mHmBkvUgwm4d+bp+wmRiGrg3CmmIbAQFpF2prRTlwQXc1MvLcN
GtNZd5300YRaCzVhMQIPRkN0yF9QEvpncrKHH4p59WJB6HUmMCUjwHlzaDhi1aewyRcHvV2yg8n27jvQ==|00001000000709609813|]

Sello digital del CFDI :
UUDpI/HF2YjPzJAgzm01Ri2l8hMrfxBqXYe/nt8msUrS/cmw3BWwEKJwkdZMkbRZV22bnL5erRgnOJ1oG7/VBMmthPtUrsWeXIDSp2Qrs6NbWnjx0MnvdWlmm6L7foz/SxDoc21BKQD452u1obon1QvFfNKG8fC
gzRFaxdBja1M6Zdl/lbEIVQQBm9fJPADVYpX5UYgV2mHmBkvUgwm4d+bp+wmRiGrg3CmmIbAQFpF2prRTlwQXc1MvLcNtNZd5300YRaCzVhMQIPRkN0yF9QEvpncrKHH4p59WJB6HUmMCUjwHlzaDhi1a
ewyRcHvV2yg8n27jvQ==

Fecha de timbrado del CF 2025-07-28T08:05:57
Número de certificado del 00001000000709609813
Número de certificado Dí 00001000000518817651
FOLIO del timbre del CFDI : 20c550bc-4d99-4f10-8e5c-515f1eb8fce2

La posesión de esta factura no garantiza que se haya cubierto el total de la misma.
Debo y pagare incondicionalmente a la orden de NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR S.A. DE C.V.
En caso de demora causará un interés del 10% mensual de acuerdo al artículo 1092 del código de comercio
EN PARTES ELECTRICAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y NO HAY GARANTIAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI