



LLANTAS DE CAMPECHE, SA DE CV

RFC: LCA790919DS6

Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

TEL. 981 8163413

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE BRAVO Y ALLENDE No. 125

COL. SAN JOSE, C.P.: 24040

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, CAMPECHE

Lugar de expedición (C.P.): 24040

FACTURA ELECTRONICA

Folio Fiscal:

3A7185AE-0845-412F-894C-C3E64AEF6869

Folio Interno:

D

1020

Fecha y Hora de Emisión:

02/Ago/2025

13:56:42

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Colonia: Colonia Centro

Domicilio: Calle 8 entre Calle 61 y Calle 63. No. 149

San Francisco de Campeche

Campeche

Campeche

CP: 24000

RFC: GEC950401659

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Agente de Venta: GUADALUPE REYES QUINTANA

Cant.	Codigo	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Serv.	Descripción	Valor unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	333510029	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	ROTULA INFERIOR	\$481.55	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 154.10	\$963.10
2.00	930194	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	AMORTIGUADOR TRASERO	\$1,769.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 566.08	\$3,538.00
1.00	RC8370	H87 - Pieza	25174900 - Aisladores y amortiguadores	SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	\$2,731.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 436.96	\$2,731.00
1.00	RC8453	H87 - Pieza	25174900 - Aisladores y amortiguadores	SOPORTE DE MOTOR LADO IZQUIERDO	\$2,731.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 436.96	\$2,731.00
1.00	1108031	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	TERMINAL DE DIRECCION EXTERIOR LADO IZQUIERDO	\$563.60	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 90.18	\$563.60
1.00	1108030	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	TERMINAL DE DIRECCION EXTERIOR LADO DERECHO	\$563.60	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 90.18	\$563.60
2.00	1308022	H87 - Pieza	25174207 - Varillas de dirección	VARILLA DE DIRECCIÓN INTERIOR	\$427.36	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 136.76	\$854.72
2.00	MJB3Z18124	H87 - Pieza	12161700 - Amortiguadores	AMORTIGUADOR DELANTERO	\$2,172.18	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 695.10	\$4,344.36
2.00	TM47KWD03	H87 - Pieza	31171500 - Rodamientos	MAZA BALERO DELANTERO	\$2,911.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 931.52	\$5,822.00
1.00	6862	H87 - Pieza	26101704 - Monturas de motor	SOPORTE DE TRANSMISION	\$2,642.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 422.72	\$2,642.00
1.00	599009032	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN (CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS)	\$1,800.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 288.00	\$1,800.00
4.00	599009012	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES Y SUPERIORES	\$350.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 224.00	\$1,400.00
2.00	599007022	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	\$800.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 256.00	\$1,600.00
1.00	599001063	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE SOPORTE DE LA CAJA DE VELOCIDADES	\$800.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 128.00	\$800.00
2.00	599006023	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE VARILLAS Y TERMINALES DE DIRECCION	\$380.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 121.60	\$760.00
2.00	599001103	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE BALERO MAZA DELANTERO	\$350.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 112.00	\$700.00
2.00	333512015	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	ROTULA SUPERIOR	\$414.28	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 132.57	\$828.56

RV1415-0488 Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana / Unidad

Observaciones: Administrativa

Pick Up Ford Ranger Crew Cab XL. Mod. 2020 Placas: CM187A2

Cantidad con letras:

Son: treinta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro Pesos 67/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago:

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago:

99 - Por definir

Subtotal:

\$32,641.94

Descuento 1:

\$0.00

Descuento 2:

\$0.00

Descuento 3:

\$0.00

SubTotal Neto:

\$32,641.94

IVA 16% (+) :

\$5,222.73

Total:

\$37,864.67

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000703980253

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T13:56:47

Sello digital del CFDI

nsJa4c3+u2+t6QujEO8GVc/YJXLgvy7tF9teg07imlJHTDgHvoDnyoIWCV+6ygr2O998Z1uOPPIdLNKRCM8iFs/3qWEIz+B93OhbSJHHJ8tZp1HmMA5MQ0VhjzuyAsEzyT+3HM91HESD0m2wYJt1adD6yNboHOyv+6n3pzu809FsbG078jKzrwPSnFfSRb4SbLaBgU0YwQ0diLN6NKESF2XNxmI93W+h4l0G5KP496pRcojzOf0HbPnEEh1bEKowH0oB23/urOB4tCdCi/CILW4FGqYCMkn1Jv8JttqP+I9Drb4wybiJSc5DZKyGAaqSM7nBmOYoRarGBSdqYZbhrg==

Sello del SAT

HLWP0w8iw7/Bnixuk8snBORdXkuZD52gCyW+FgXN2tcDwOsSpYLoF2QTD3xk9197/oXIVfJJk+ZiIKMAIiZI6gIvXGkkZO8IbL4N5/ZImCaU+lyfM0lucJU+EaajWYCQbpQOUkjRvvAi/lzYeUC3PaA6ACRPCcvlft+cZc/Lsgqj7EhRWPAPZKIIDSIEZ95J2CosCr8TByc/u6/0ubKtmjWljX1XwPFMDuiMAZcFqpBB1v3hmRreJQZtes37bxxsWFsJKIG/rSQro1zgNg2vPIETkwXetwBtSdDkkuWQHNM1wPd3qitwwYqiX67DatEDMLSMYBQV8+zSYwuZUBHKrg==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|3A7185AE-0845-412F-894C-C3E64AEF6869|2025-08-02T13:56:47|MAS0810247C0|nsJa4c3+u2+t6QujEO8GVc/YJXLgvy7tF9teg07imlJHTDgHvoDnyoIWCV+6ygr2O998Z1uOPPIdLNKRCM8iFs/3qWEIz+B93OhbSJHHJ8tZp1HmMA5MQ0VhjzuyAsEzyT+3HM91HESD0m2wYJt1adD6yNboHOyv+6n3pzu809FsbG078jKzrwPSnFfSRb4SbLaBgU0YwQ0diLN6NKESF2XNxmI93W+h4l0G5KP496pRcojzOf0HbPnEEh1bEKowH0oB23/urOB4tCdCi/CILW4FGqYCMkn1Jv8JttqP+I9Drb4wybiJSc5DZKyGAaqSM7nBmOYoRarGBSdqYZbhrg==|00001000000709182898||

Versión del comprobante: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Las pólizas de Garantía están disponibles en las páginas:

www.michelin.com.mx

www.bfgoodrich.com.mx

www.uniroyal.com.mx

**** Solo en llantas MICHELIN, BFGOODRICH, UNIROYAL a partir de fecha de facturación. OTRAS MARCAS a partir de fecha de fabricación.**