

MARIA ELENA GARCIA PACHECO

RFC: [REDACTED]

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. MIGUEL ALEMAN N° Ext.13 Col.CENTRO CP.24000,CAMPECHE,CAMPECHE,MEXICO

Lugar de expedición: 24000

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CALLE 8 ENTRE 61 Y 63 N° EXT.149 COL.CENTRO CP.24000,SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,CAMPECHE,MEXICO

Método de pago:PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D7E59285-0B41-4D02-943E-76880BEA4C56

Número de comprobante: 1581

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2025-08-28T09:05:01

Fecha de certificación del CFDI: 2025-08-28T09:17:42

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE DIRECCION DELANTERAS LADO IZQUIERDO Y DERECHO,CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES, CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES, CAMBIO DE VARILLAS DE DIRECCION,DESMONTADO DE BARRA ESTABILIZADORA,PARA CAMBIO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA,CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION, LIMPIEZA Y ANGRASADO Y AJUSTE A LA DIRECCION.	3,850.00	3,850.00
1	SERVICIO	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION DELANTERAS Y TRASERAS,CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS MAC PERSON, CAMBIO DE BASES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS,CAMBIO DE BASES DE AMORTIGUADORES TRASEROS CAMBIO DE MACHETAS(CUBRE POLVO) DELANTEROS IZQUIERDA Y DERECHA, CAMBIO DE MACHETAS O CUBRE POLVO TRASEROS DERECHO E IZQUIERDO****VOLKSWAGEN JETTA SEDAN CLASICO, MODELO 2012, PLACAS DJK 721 A, RV 1415 0559	2,850.00	2,850.00
1	SERVICIO	CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	300.00	300.00
1	SERVICIO	CAMBIO DE BOBINA DE ENCENDIDO.	850.00	850.00
1	SERVICIO	CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS	50.00	50.00
1	SERVICIO	SERVICIO DE ALINEACION DE CUATRO EJES	720.00	720.00
1	SERVICIO	DESMONTAJE Y MONTAJE DE LLANTAS DELANTERAS PARA CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	1,680.00	1,680.00
1	SERVICIO	CAMBIO DE TORNILLO DE CAJA DE DIRECCION	850.00	850.00
2	SERVICIO	CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR COMPLETA	980.00	1,960.00
1	PIEZA	LIQUIDO DE FRENOS DE 950 ML MARCA BARD AHL	180.00	180.00
1	PAR	JUEGO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA MARCA SYD	630.00	630.00
1	PIEZA	JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS MARCA ROASTAR	680.00	680.00
2	PIEZA	TORNILLO ESTABILIZADOR MARCA SYD	480.00	960.00
2	PIEZA	TERMINAL DE DIRECCION MARCA SYD	530.00	1,060.00
2	PIEZA	ROTULA INFERIOR MARCA SYD	495.00	990.00
2	PIEZA	VARILLA DE DIRECCION MARCA SYD	420.00	840.00

Emitido por:

aspelFACTURE

ELIMINADO: una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal deContribuyentes (R.F.C.).

2	PIEZA	HORQUILLA INFERIOR MARCA SYD	1,990.00	3,980.00
2	PIEZA	BASE DE AMORTIGUADOR DELANTERO MARCA SYD	995.00	1,990.00
1	PIEZA	BOBINA DE ENCENDIDO MARCA VOLMAX	890.00	890.00
1	PAR	JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS MARCA BOGUE	2,680.00	2,680.00
1	PAR	JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS MARCA BOGE	1,950.00	1,950.00
2	PIEZA	BASE DE AMORTIGUADOR TRASERO MARCA SYD	995.00	1,990.00
4	PIEZA	MACHETA LADO RUEDA (CUBREPOLVO) MARCA SYD	520.00	2,080.00
1	PIEZA	TORNILLO DE CAJA DE DIRECCION MARCA GENERICO	150.00	150.00

Subtotal	34,160.00
Descuento	
IVA (16) %	5,465.60

Total	39,625.60
--------------	------------------

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000511625165

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D7E59285-0B41-4D02-943E-76880BEA4C56|2025-08-28T09:17:42|TSP080724QW6|c5KEVI3|V+IFV40QY9NJ8+28Zu9g o6bWXedyOG3cKiph
+M2jMg CmX0wlf6HqWotjMwbV+M5GDM6f4qa3lZVNG7ZLZz86tD4k1GhADxWYwP+WH/6Fs46/8sLyCOJeask45BxXFAU2/kxl0xN3BmAzHvP2N3/1siAF1
n3eOQkwS9lhCrq3wJap82fBg7nrxwEzaHq/nvHk9akGK6yJZHznYNqRX3QpxpL2UVg668KZvUsgbb1zip+VTxmfonH9bXUTEczjsocORgqb8ypa8kCp8HA
aZy2M9awHuTCAoTjWkMmgvbNsFqsAdf27aLTP483TUWpnuUgMRXcdv2n8ZA==|00001000000702693654|



Sello Digital del Emisor:

c5KEVI3|V+IFV40QY9NJ8+28Zu9g o6bWXedyOG3cKiph+M2jMg CmX0wlf6HqWotjMwbV+M5GDM6f4qa3lZVNG7ZLZz86tD4k1GhADxWYwP+WH/6Fs46/8sLyCOJeask4
5BxXFAU2/kxl0xN3BmAzHvP2N3/1siAF1n3eOQkwS9lhCrq3wJap82fBg7nrxwEzaHq/nvHk9akGK6yJZHznYNqRX3QpxpL2UVg668KZvUsgbb1zip+VTxmfonH9bXU
TECZjsocORgqb8ypa8kCp8HAaZy2M9awHuTCAoTjWkMmgvbNsFqsAdf27aLTP483TUWpnuUgMRXcdv2n8ZA==

Sello digital del SAT:

hrrsp36zyWwInep5suYQP5gS7G4V16DGQuqRHhpHBGEKtPlRKi0gZgsY1oYO2zxFWCF1gKnNZEvYwHvXm9KUAFZaesqkul9kxang1jnERJCA5LP1MElmeHNiw7by5X+u7
1xQR9ScrTo2dOHBNl6biupL+VLWUdQ56bROGeJWuKZhMunJAUGor70VhJCPiL4FjoPoMoVHN54zn1qBqeM7kx22/aE8TXvSwLbqoR3Ex/Ap1P2u5GLt2wpopqcUAalGH
oMBEWmEZZKPrSZpLWQVOEULzt+7IF39S8wbAkPwQd0/KOMVetUKFNIFLDOotS7Z77YtUmGp2kLonma==