



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-1596

Fecha Orden 25/11/2025



25/11/2025
OSV-1596
RV1812-0121

RV1812-0121 - 10/11/2022

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 2 DE DICIEMBRE DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000015-CAMPECHANA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche



Nombre ROCIO DE LOS ANGELES ESTRELLA HIDALGO

Cargo OFICIAL DE SERV. "D" ARCHIVO

Dependencia 18-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Unidad 12-AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES

VEHICULO

Placa DGS869B
Modelo 2024
Serie LSGKB5411RV000998
Descripcion AUTOMOVIL SEDAN CHEVROLET CAVALIER LT PAQ B

Cilindros 3
Litraje 1.3L

Línea AUTOMOVIL SEDAN
Kilometraje 7565
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$1,052.29
0556	ACEITE SINTETICO 0W20 DE 946 ML	ACDELCO	PIEZA	5	\$181.43	\$907.15
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,882.69
0007	FILTRO DE AIRE	ACDELCO	PIEZA	1	\$882.65	\$882.65
1239	FILTRO DE ACEITE PARA AUTOMOVIL.	ACDELCO	PIEZA	1	\$224.81	\$224.81
2174	FILTRO POLEN	ACDELCO	PIEZA	1	\$515.55	\$515.55
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,212.77
0178	REVISION DE NIVELES.	NA	SERVICIO	1	\$301.72	\$301.72
0246	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	NA	SERVICIO	1	\$226.20	\$226.20
0540	ESTETICA DE MOTOR	NA	SERVICIO	1	\$343.96	\$343.96
0570	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 12,000 KMS// CAMBIAR ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE MOTOR.	NA	SERVICIO	1	\$980.20	\$980.20
1673	ALINEACION Y BALANCEOS	NA	SERVICIO	1	\$947.52	\$947.52
1918	CAMBIO DE FILTRO POLEN	NA	SERVICIO	1	\$264.00	\$264.00
2406	DESCARBONIZACION DE LA CAMARA DE COMBUSTION CON HIDROGENO	NA	SERVICIO	1	\$568.10	\$568.10

27-12-2025

SUBTOTAL \$6,161.86
IVA \$985.89
RESICO \$0.00
TOTAL \$7,147.75

(SON: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N)

Cadena Original : |18|12||OSV-1596|15|71477500|25112025|15|94|0302aaaa

Cadena Encriptada : UxKkYgA0iKy8vzRXp1O+1SaaU6TbQOHLI78EoRBvjqhyUFapAls59wLZUpRxEtD+pt1d5O5Jl=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111118121222BA131000E035019206900N115A2612	\$1,052.29
2111118121222BA131000E035019206900N115A2961	\$1,882.69
2111118121222BA131000E035019206900N115A3551	\$4,212.77

TOTAL: \$7,147.75

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: ROCIO DE LOS ANGELES ESTRELLA HIDALGO

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "D" ARCHIVO

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ERIK ALFREDO LUNA PELAYO

PUESTO: GERENTE DE SERVICIO

FIRMA:

