



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

28/11/2025

UNIDAD 24-DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL



ESTATUS Por Cotizar

RV0324-0072

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL ACCIONAR EL PEDAL DE FRENO SE VA
HASTA EL FONDO Y TARDA EN FRENAR, ASIGNADO AL PROVEEDOR
7851 - MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS	SERVICIO	1	\$2,000.00	\$2,000.00	16.00	\$2,320.00
TOTAL POR PARTIDA							\$2,320.00
TOTAL GENERAL					\$ 2,000.00		\$2,320.00

Fecha Envío : 03/12/2025

Fecha Límite de Cotización : 08/12/2025

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO: AL ACCIONAR EL PEDAL DE FRENO SE VA HASTA EL FONDO Y TARDA
EN FRENAR, ASIGNADO AL PROVEEDOR 7851 - MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
7851	MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL		ULUMAL; NO. EXT. 49; ENTRE CALLE CHEMUYIL; KALA; CP. 24085	() 981 293 6489

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
AUTOMOVIL SEDAN VOLKSWAGEN GOL TRENDLINA	2011	DHN909A	AUTOMOVIL	4	9BWDB05U2BT019034	SVA1790849

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).