



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN.SC-004

SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

03/09/2025

UNIDAD 31-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL



ESTATUS Cotizada

RV0331-0042

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEBIDO A QUE AL ESTAR ANDANDO LA UNIDAD, NO ES ESTABLE Y REBOTA CUANDO PASA BACHES, DE IGUAL FORMA, AL MOMENTO DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

| CLAVE                                                     | DESCRIPCIÓN                                                   | UNIDAD   | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | % IVA | TOTAL  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|-------|--------|
| 3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                                                               |          |          |        |         |       |        |
| 0024                                                      | REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS                 | SERVICIO | 1        | \$0.00 | \$0.00  | 16.00 | \$0.00 |
| 0643                                                      | REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION | SERVICIO | 1        | \$0.00 | \$0.00  | 16.00 | \$0.00 |
| TOTAL POR PARTIDA                                         |                                                               |          |          |        |         |       | \$0.00 |
| TOTAL GENERAL                                             |                                                               |          |          |        | \$ 0.00 |       | \$0.00 |

Fecha Envío : 23/09/2025

Fecha Límite de Cotización : 24/09/2025

24-24

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

- FAVOR DE VERIFICAR LA COTIZACION PROPUESTA, DEBIDO A QUE NO ESTABLECE LA MANO DE OBRA DEL CAMBIO DE PISTON.
- EN EL DIAGNOSTICO NO DESCRIBE LA CAUSA Y SOLUCION DE LOS PISTONES DE MORDAZA Y LAS BALATAS TRASERAS

PROVEEDORES INVITADOS

| FOLIO | NOMBRE                        | RFC | DOMICILIO                                                                                                                | TELÉFONO          |
|-------|-------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3088  | MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA |     | JAINA; NO. EXT. 27;<br>ENTRE SEGUNDA PRIVADA<br>DE JAINA Y TERCERA<br>PRIVADA DE JAINA;<br>JUSTICIA SOCIAL; CP.<br>24088 | (981) 981 111 352 |

VEHÍCULO

| DESCRIPCION             | MODELO | PLACA   | LINEA     | CILINDROS | SERIE             | TARJETA DE CIRCULACIÓN |
|-------------------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------------|------------------------|
| HONDA PILOT TOURING 6AT | 2016   | DHN907A | CAMIONETA | 6         | 5KBYF6895GB804959 | SVA1786605             |