



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN.SC-004

SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

07/10/2025

UNIDAD 31-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL



ESTATUS Por Cotizar

RV0331-0046

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL REALIZAR LAS INSPECCIONES DE FLUIDOS AL MOTOR SE DETECTA QUE EL ANTICONGELANTE ESTÁ EN MÍNIMO, SE RELLENA Y AL DÍA SIGUIENTE BAJA SU NIVEL. ASIGNADO AL PROVEEDOR 8158 - ADIEL ISAAC DORANTES UC

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

| CLAVE                                                     | DESCRIPCIÓN                                                  | UNIDAD   | CANTIDAD | PRECIO     | IMPORTE     | % IVA | TOTAL      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|-------|------------|
| 3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                                                              |          |          |            |             |       |            |
| 0033                                                      | REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR | SERVICIO | 1        | \$2,500.00 | \$2,500.00  | 16.00 | \$2,900.00 |
| TOTAL POR PARTIDA                                         |                                                              |          |          |            |             |       | \$2,900.00 |
| TOTAL GENERAL                                             |                                                              |          |          |            | \$ 2,500.00 |       | \$2,900.00 |

Fecha Envío : 13/10/2025

Fecha Límite de Cotización : 20/10/2025

20-20

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO: AL REALIZAR LAS INSPECCIONES DE FLUIDOS AL MOTOR SE DETECTA QUE EL ANTICONGELANTE ESTÁ EN MÍNIMO, SE RELLENA Y AL DÍA SIGUIENTE BAJA SU NIVEL. ASIGNADO AL PROVEEDOR 8158 - ADIEL ISAAC DORANTES UC

PROVEEDORES INVITADOS

| FOLIO | NOMBRE                  | RFC | DOMICILIO                                                                                             | TELÉFONO         |
|-------|-------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 8158  | ADIEL ISAAC DORANTES UC |     | 13; NO. INT. LOCAL 2; NO. EXT. 69; ENTRE PROLONGACIÓN AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE 8; IMI; CP. 24560 | ( ) 981 104 5762 |

VEHÍCULO

| DESCRIPCIÓN                  | MODELO | PLACA   | LINEA     | CILINDROS | SERIE             | TARJETA DE CIRCULACIÓN |
|------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------------|------------------------|
| TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SR | 2010   | CP2244A | CAMIONETA | 4         | 8AJEX32G1A4027438 | SVA1786599             |

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).