



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 12431

Fecha: 26/Dic/2025 11:24:44

Lugar de expedición (C.P.): 24088

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

DANIEL ESTRADA MEDINA

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Domicilio Fiscal: 24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unita rio	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PAR	PR - Par	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	JUEGO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA, SYD	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	HORQUILLA, SUPERIOR SYD	\$2,200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 704.00	\$4,400.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	31161500 - Torn illos	TORNILLO, ESTABILIZADOR SYD	\$450.00	\$0.00	IVA, - Importe: 144.00	\$900.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	31171500 - Ro damientos	BALERO, MAZA DELANTERO NATIONAL	\$3,200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 1024.00	\$6,400.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25174200 - Sistema de dirección	VARILLA DE DIRECCION, SYD	\$500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 160.00	\$1,000.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	HORQUILLA, INFERIOR SYD	\$6,500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 2080.00	\$13,000.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172004 - Amortiguadores para automóviles	AMORTIGUADOR DELANTER O, BOGER	\$950.00	\$0.00	IVA, - Importe: 304.00	\$1,900.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION, CAMBIO DE VARILLAS DE DIRECCION	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION, CAMBIO DE GOMAS ESTABILIZADORAS	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 128.00	\$800.00

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

