



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: F

Folio: 23490

Fecha: 07/Oct/2025 13:42:16

24088

Lugar de expedición (C.P.):

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA

RFC:

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Domicilio Fiscal: 24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unita rio	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25174000 - Sistema de refrigerar de motor	MOTOVENTILADOR, PARA RADIADOR CARFAN	\$2,200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 352.00	\$2,200.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26111703 - Baterías para vehículos	ACUMULADOR, BCI 48/91 (ESPECIFICACIONES: CCA 720 AMP CA 900 AMP CR-115 MIN 12V, POLARIDAD (-/+) CASCO A CAMBIO, MOTORCRAFT	\$2,900.00	\$0.00	IVA, - Importe: 464.00	\$2,900.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25173900 - Componentes eléctricos	RESISTENCIA, DE MOTOVENTILADOR NISSAN	\$1,800.00	\$0.00	IVA, - Importe: 288.00	\$1,800.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ELECTRICO, CAMBIO DE BATERIA O ACUMULADOR	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR/CAMBIO DE MOTOVENTILADOR DE RADIADOR	\$1,200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 192.00	\$1,200.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE LA RESISTENCIA DEL MOTOVENTILADOR	\$800.00	\$0.00	IVA, - Importe: 128.00	\$800.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
once mil veinte Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:
OSV-1311
RV1415-0721

Subtotal:	\$9,500.00
Descuentos:	
Impuestos Traslados:	\$1,520.00
Ret. ISR:	\$0.00
Ret. IVA:	\$0.00
Total:	\$11,020.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000701592809
Folio Fiscal: 709181F1-5D1D-4D95-907E-6B552D0D5A1D
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-10-07T13:42:20

Sello digital del CFDI
Z9SOsxpqVtImgMAF0JtD+HKBPxAbgBE+2Vc0SYL3Hz79IAqrwF8ZSWvF7Ii9B3WxT998DWhSxhwVD9rUZ4dPz9PdULB+5CukAmmS7qGgEPQMgWl8KubvBwOI3cIJFmG5bP28OecSIS524VBNDved9nl9O/7WGPkDdJYSVTODbqnpAJwa9NmZ8yz4YiRHbLyAzP6akQ7IjCg0nMBYtgupMpUbn9AHEjmG2GAsawla+X5ltybqns7H5n3eQUxmcD8JliB6j0EPrXcA0bSsqd4Emoziiw/amH08w5b1Gcj7cfYmUJHHlrTvhkcJHbDfOcSciuNynos6+PkfD+LYLK3NQ==

Sello del SAT
e+C5THrkyb9SoX/mEOi2eyxCwH3WhSfolRdKWlu7gXNj5qjkNGx8H8CMXgzZ6vYv/Oyd8205MVM3joaKOxea8y09p1msG/izPBWcl5AnWh6vDWfhqKVAZfVdlrocYVsrFoVqeCXk12m/FRa7ytus4fwxAVE4z83x1TOII7O6THSjVhcfda4da18NCd3By9kNspluXiSAIUkle4qxcPA0IVfMSHli7JjyAgyHDIaAve4c5b9DFDeC2+4VxVWCoDH6ziE005tVHEAHIBPZfTLwtGtOfaoRzitFyOI7RW+akv+1rZicEfaQ5HRth4HkejKVz+vyw/OpQq/xLj3cLmX/gMw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
[|1.1|709181F1-5D1D-4D95-907E-6B552D0D5A1D|2025-10-07T13:42:20|MAS0810247C0|Z9SOsxpqVtImgMAF0JtD+HKBPxAbgBE+2Vc0SYL3Hz79IAqrwF8ZSWvF7Ii9B3WxT998DWhSxhwVD9rUZ4dPz9PdULB+5CukAmmS7qGgEPQMgWl8KubvBwOI3cIJFmG5bP28OecSIS524VBNDved9nl9O/7WGPkDdJYSVTODbqnpAJwa9NmZ8yz4YiRHbLyAzP6akQ7IjCg0nMBYtgupMpUbn9AHEjmG2GAsawla+X5ltybqns7H5n3eQUxmcD8JliB6j0EPrXcA0bSsqd4Emoziiw/amH08w5b1Gcj7cfYmUJHHlrTvhkcJHbDfOcSciuNynos6+PkfD+LYLK3NQ=|00001000000709182898|]