



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 11899

Fecha: 13/Oct/2025 10:08:26

Lugar de expedición (C.P.): 24088

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

DANIEL ESTRADA MEDINA

RFC:

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Domicilio Fiscal: 24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unita rio	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	15121509 - Aceite de frenos	LIQUIDO DE FRENOS	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 48.00	\$300.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25171710 - Cilindros principales	CILINDRO, DE FRENO DE RUEDA TRASERA LUSAC	\$650.00	\$0.00	IVA, - Importe: 208.00	\$1,300.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25174001 - Vent ilador	DISCO, DE FRENO DELANTERO FRITEC	\$2,100.00	\$0.00	IVA, - Importe: 672.00	\$4,200.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25171714 - Tambor de freno	TAMBOR, DE FRENOS TRASERO FRITEC	\$2,150.00	\$0.00	IVA, - Importe: 688.00	\$4,300.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101700 - Accesorios y componentes de motor	REPUESTO, DE PISTON DE FRENO DELANTERO LUSAC	\$450.00	\$0.00	IVA, - Importe: 144.00	\$900.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25171708 - Freno de disco	JUEGO DE BALATAS TRASERAS, FRITEC	\$1,100.00	\$0.00	IVA, - Importe: 176.00	\$1,100.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26111703 - Baterías para vehículos	ACUMULADOR, ACUMULADOR BCI 48/91 (ESPECIFICACIONES: CCA 720 AMP CA 900 AMP CR- 115 MIN 12V, POLARIDAD (-/+) CASCO CAMBIO, MOTORCRAFT	\$2,900.00	\$0.00	IVA, - Importe: 464.00	\$2,900.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25171708 - Freno de disco	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, FRITEC	\$850.00	\$0.00	IVA, - Importe: 136.00	\$850.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BATERIA O ACUMULADOR	\$500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 80.00	\$500.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRNOS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y SUMINIISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE CILINDRO DE FRENOS	\$250.00	\$0.00	IVA, - Importe: 80.00	\$500.00

