

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR

AV. MAESTROS CAMPECHANOS NO 520 COL AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO
CP: 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
RFC: NOA230303L92
TEL.

Regimen Fiscal: 601

INGRESO

G03
99

MXN

PESOS
Gastos en general
Por definir

1

601

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PPDPAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
EDI101020E99

28 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CALLE 8 ENTRE CALLE 61 Y 63 Núm 149
CENTRO CAMPECHE
C. P.: 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
Tel.: 9818119200
E-mail: facturacion.sebservicios@campeche.gob.mx

603

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA

R.F.C GEC950401659

ASEGURADO:

POLIZA: SINIESTRO:

Página 1 de 1

FACTURA SERVICIO
VSE000000344
Lugar y Fecha de Expedición
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMP, 2025-11-14T12:32:08

No. de Serie (VIN)		Placas	Canal de Ventas		Procedencia	Orden de Servicio	
1C6RR7KGXRS164414		CM388A2	CREDITO			M00001551	
Marca		Linea	Modelo	Clase	Kilometraje	Clave Vehicular	No. de puertas
RAM		OTRAS MARCAS	2024		41,042		
Cantidad	No de Parte	Descripción		Unidad		Precio Unitario	Importe Total
2.00 25101500		SERV 40,000 KMS E48	UNIDAD DE SERVICIO	Vehículos de pasajeros		\$525.00	\$1,218.00
1.00 25101500		SERVICIO DE ROTACIÓN DE NEUMATICOS E48	UNIDAD DE SERVICIO	Vehículos de pasajeros		\$525.00	\$609.00
2.29 25101500		LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS E48	UNIDAD DE SERVICIO	Vehículos de pasajeros		\$525.00	\$1,392.00
0.57 80141600		ESTETICA DE MOTOR E48	UNIDAD DE SERVICIO	Actividades de ventas y promoción de neqocios		\$525.00	\$348.00
6.00 25174000	N19434099	ACEITE SINTETICO 5W20 DE 946 ML H87	PIEZA	Sistema de refrigerar de motor		\$281.96	\$1,962.44
1.00 26101700	N40161500	FILTRO DE AIRE H87	PIEZA	Accesorios y componentes de motor		\$600.00	\$696.00
1.00 26101700	N40162	FILTRO DE ACEITE MOPAR RAM H87	PIEZA	Accesorios y componentes de motor		\$477.49	\$553.89
Tipo Relacion		UUID		Doc.Relacionado			

Método de pago:	99	Subtotal	\$5,844.25
Condición pago:	CREDITO	IVA 16%	\$935.08
Moneda:		Total a Pagar	\$6,779.33
Importe con Letra:			
(SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.)			
Tipo de cambio:			



Sello digital del SAT :
JbkisNSejyaOIJrmgOSSIKJBqQXbfDlVxEwE9oZV6KTcswVCSYT4sEylXaRFIplWBkhsc9dMpMprHGprS9T0dYFR4LXveY52X75YWYL9bYhOzYNEwzkewOHgDlW13Jltw4qmpDEuh1NIClo3RG9scoNqpc4KCqvJl6hH
+iIV5o2XITiaZyzNODpbFpcf7eRtYR/82TTq+PNAf3G81SYtyJ2B+9umi+X6GClJVK8hR8hJfIsbro3IMCq7Sh1EigOih/ttiCyK2rDV5kYHDohSGyy0POyFDIWHCBvEw5v4YSS8LxZPuxREYABJpZ5m4Auz47umho/D
oBeMcrtIMEa==

Cadena original del timbre del CFDI :
[|1.1|b7580ca0-6732-412a-83e8-9724bab2a35a|2025-11-14T12:33:18|EDI101020E99|biYcIMpivLZ5JidKQIFqkVp5vNRjXBSSu7V42IM+UPCqsf+d|FuN69CTA4okOciWjFsoCihNW6bz+95qaZ6xLZpfnkVMG1lqWL
kYQrN1EXrMXG6iF3PPhwzkhSKhRXGCdBEgFUVYoyzKIAQ6rQRPE148puZZCNOi7odiAgeZ+o9LFw9wSpculL3caPAXYx8ze7XuSDpX12r/FBaSebuVGGQFkozifbnuSBbq0AHftbgSM+sMwWXPxetKI+JJuOf3kplfI
RumuOW7IICSXhX74gMmZ9Mo9AW1mSvV/B7nA4gBh05UwzblWCDkdeVzyHwTCITJdAPI0JvNyYaA==][00001000000709609813]

Sello digital del CFDI :
biYcIMpivLZ5JidKQIFqkVp5vNRjXBSSu7V42IM+UPCqsf+d|FuN69CTA4okOciWjFsoCihNW6bz+95qaZ6xLZpfnkVMG1lqWLkYQrN1EXrMXG6iF3PPhwzkhSKhRXGCdBEgFUVYoyzKIAQ6rQRPE148puZZCNOi7
odiAgeZ+o9LFw9wSpculL3caPAXYx8ze7XuSDpX12r/FBaSebuVGGQFkozifbnuSBbq0AHftbgSM+sMwWXPxetKI+JJuOf3kplfI/RumuOW7IICSXhX74gMmZ9Mo9AW1mSvV/B7nA4gBh05UwzblWCDkdeVzyHwTCIT
JdAPI0JvNyYaA==

Fecha de timbrado del CF
2025-11-14T12:33:18

Número de certificado del S
00001000000709609813

Número de certificado Díg
00001000000518817651

FOLIO del timbre del CFDI :
b7580ca0-6732-412a-83e8-9724bab2a35a

La posesión de esta factura no garantiza que se haya cubierto el total de la misma.
Debo y pagare incondicionalmente a la orden de NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR S.A. DE C.V.
En caso de demora causará un interés del 10% mensual de acuerdo al artículo 1092 del código de comercio
EN PARTES ELECTRICAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y NO HAY GARANTIAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI