



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

18/11/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0904

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE ARRANCAR EL MOTOR, NO HAY SEÑAL DE ENCENDIDO
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 8437 NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR, S.A. DE C.V.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
1659	REGULADOR DE ALTERNADOR	PIEZA	1	\$2,600.00	\$2,600.00	16.00	\$3,016.00
TOTAL POR PARTIDA							\$3,016.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0649	REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR	SERVICIO	1	\$7,000.00	\$7,000.00	16.00	\$8,120.00
TOTAL POR PARTIDA							\$8,120.00
TOTAL GENERAL					\$ 9,600.00		\$11,136.00

Fecha Envío : 27/11/2025

Fecha Límite de Cotización : 04/12/2025

4-5

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE ARRANCAR EL MOTOR, NO HAY SEÑAL DE ENCENDIDO
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 8437 NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR, S.A. DE C.V.

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
8437	NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR, S.A. DE C	NOA230303L92	MAESTROS CAMPECHANOS; NO. EXT. 520; ENTRE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE MENSURA; MIGUEL HIDALGO; CP. 24094	() 981 811 9550

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
AUTOMOVIL SEDAN VOLKSWAGEN JETTA GLI 2.0 TURBO	2025	CM403A2	AUTOMÓVIL	4	3VW2E6BU1SM005461	SVA1799367