



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-1484

Fecha Orden 28/10/2025



28/10/2025
OSV-1484
RV1613-0018

RV1613-0018 - 10/10/202

Plazo de entrega 4 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005684-GUSTAVO ENRIQUE WONG CAHUICH

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche ☒

Nombre PEDRO HERNANDEZ CRUZ

Cargo ANALISTA "A"

Dependencia 16-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Unidad 13-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa DHN947A
Modelo 2007
Serie 3N1EB31S57K303556
Descripcion AUTOMOVIL SEDAN NISSAN TSURU GS2

Cilindros 4

Litraje

Linea AUTOMOVIL

Kilometraje 172466

Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$7,470.40
0150	CHICOTE DE CLUTCH	CAHSA	PIEZA	1	\$580.00	\$580.00
0401	KIT DE CLUTCH (PLATO, DISCO, COLLARIN)	STR	KIT	1	\$1,950.00	\$1,950.00
0478	BALERO MAZA TRASERO	ROADSTAR	PIEZA	2	\$990.00	\$1,980.00
3188	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS DE CERAMICA	ROADSTAR	PIEZA	1	\$950.00	\$950.00
4603	JUEGO DE BALATAS DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	EUROFRICTI ON	PIEZA	1	\$980.00	\$980.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$8,816.00
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE LAS BALATAS DELANTERAS DE CERAMICA, CAMBIO DE LAS BALATAS DE TAMBOR TRASERAS.	N/A	SERVICIO	1	\$2,100.00	\$2,100.00
0271	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE EMBRAGUE, CAMBIO DE KIT DE CLOUTCH Y CAMBIO DE CHICOTE DE CLOUTCH	N/A	SERVICIO	1	\$1,900.00	\$1,900.00
0868	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENOS TRASERO	N/A	SERVICIO	2	\$350.00	\$700.00
0944	CAMBIO DE BALERO MAZA TRASERO	N/A	SERVICIO	2	\$1,100.00	\$2,200.00
0952	RECTIFICACIÓN DE DISCO DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	\$350.00	\$700.00

29-230.31 13,4

SUBTOTAL \$14,040.00
IVA \$2,246.40
RESICO \$0.00
TOTAL \$16,286.40

(SON: DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : [16|13|OSV-1484|5684|162864000|28102025|14|03|3125aaaa

Cadena Encriptada : qbV5EDpTTG/JSwvxl7cMXWie5RpPN9WWyhPljKMKugjYhGtD0PkChQMCw7+gVYHgmByzU0fiw0=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

	MONTO
2111116131851BB0430000034001402570N115A2961	\$7,470.40
2111116131851BB0430000034001402570N115A3551	\$8,816.00

TOTAL: \$16,286.40

Clasificación Económica			
Fuente de Financiamiento	Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente
	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones

Garantía en refacciones 60 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: PEDRO HERNANDEZ CRUZ

PUESTO: ANALISTA "A"

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: JULIO CHI PECH

PUESTO: ENCARGADO DEL TALLER

FIRMA:

