



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 14-SECRETARIA DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATUS Cotizada
OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL ENCENDER EL MOTOR, TIRA ANTICONGELANTE EN LA PARTE DELANTERA DEL MOTOR, ASIGNADO AL PROVEEDOR 8437 - NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR, S.A. DE C.V.

22/01/2026



RV1415-0011

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 9 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Rows include 3551-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE and 2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

Fecha Envío : 04/02/2026

Fecha Límite de Cotización : 05/02/2026

5-6

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:
1.- EN EL PRESUPUESTO APARTADO DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO PONE EL TRABAJO A REALIZAR.
2.- ADICIONAL MENCIONA LA REFACCION CAMBIO DEL MODULO DE BOMBA DE GASOLINA PERO NO ESTA EL IMPORTE DEL TRABAJO.
3.- EN EL DIAGNOSTICO.
CAUSA Y SOLUCION DEBE PONER LA NUMERACION POR CADA FALLO

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row 1: 8437, NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR, S.A. DE C, NOA230303L92, MAESTROS CAMPECHANOS; NO. EXT. 520; ENTRE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE MENSURA; MIGUEL HIDALGO; CP. 24094, () 981 811 9550

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCIÓN, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row 1: AUTOMOVIL SEDAN, 2025, CM407A2, AUTOMÓVIL, 4, 3VW2E6BU5SM004698, SVA1799371