



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0548

Fecha Orden 26/05/2026



26/05/2026
OSV-0548
RV0241-0034

RV0241-0034 - 11/05/2026

Plazo de entrega 5 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2026, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 008174-SAULO DEL CARMEN CORREA SANCHEZ

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche ☒

Nombre OSCAR MANUEL LICONA COLLI

Cargo ANALISTA

Dependencia 02-SECRETARIA DE GOBIERNO

Unidad 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CM9138B
Modelo 2010
Serie MMBMG45H3AD046476
Descripción MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA. 4X2

Cilindros 4
Litraje 2.4

Línea CAMIONETA
Kilometraje 376826
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$11,078.00
0049	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	FRITEC	PIEZA	1	\$1,350.00	\$1,350.00
0260	ROTOR DE FRENO DELANTERO	FRITEC	PIEZA	2	\$1,600.00	\$3,200.00
0704	FAN CLUTCH	KANADIAN	PIEZA	1	\$2,200.00	\$2,200.00
2466	SENSOR ABS DELANTERO DERECHO	GENERIC	PIEZA	1	\$1,300.00	\$1,300.00
3857	SENSOR ABS DELANTERO IZQUIERDO	HONGWIN	PIEZA	1	\$1,500.00	\$1,500.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$4,292.00
0033	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR DESMONTADO Y CAMBIO DE FAN CLUTCH DEL VENTILADOR PRINCIPAL	N/A	SERVICIO	1	\$1,300.00	\$1,300.00
1365	REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS. DESMONTADO Y MONTADO DE ROTORES DE DISCOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y CAMBIO DE SENSORES ABS DELANTERO DERECHO Y DELANTERO IZQUIERDO	N/A	SERVICIO	1	\$2,400.00	\$2,400.00

27-28, 29, 1, 2, 3

SUBTOTAL \$13,250.00
IVA \$2,120.00
RESICO \$0.00
TOTAL \$15,370.00

(SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N)

Cadena Original : |02|41|OSV-0548|8174|153700000|26052026|8|91|0350aaaa

Cadena Encriptada : CyUXJ4eaklbeDjqblr9sBLQCQYYGb4CpnlyTjFzeQohwMho0VH8cVTFIdlmRdVdXa43BxBJ8G7o=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111102411321AA008000E002001400560N115A3551	\$4,292.00
2111102411321AA008000E002001400560N115A2961	\$11,078.00

TOTAL: \$15,370.00

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones

Garantía en refacciones 90 Días

Garantía en mano de obra 90 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: OSCAR MANUEL LICONA COLLI

PUESTO: ANALISTA

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: SAULO DEL CARMEN CORREA SANCHEZ

PUESTO: JEFE DE TALLER

FIRMA:

