

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

**SAFIN**
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN****ORDEN SERVICIO**

01/06/2026

OSV-0581

RV0307-0002

RV0307-0002 - 13/05/202

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0581

Fecha Orden 01/06/2026**Plazo de entrega** 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DÍA VIERNES 5 DE JUNIO DE 2026, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000139-REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V.**Recibe (Quien opera el proyecto)****Poder ejecutivo del estado de Campeche** **Nombre** RICARDO BARREIRO TADEO**Cargo** ANALISTA "A"**Dependencia** 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN**Unidad** 07-DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES**VEHICULO****Placa** DKT104B**Cilindros** 4**Línea** AUTOMOVIL**Modelo** 2016**Litraje** 2.0L**Kilometraje** 94154**Serie** 3VW1M1AJ8GM235496**Diseño Motor** GASOLINA**Descripción** VOLKSWAGEN JETTA MK VI-2.0L 5VEL STD**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$92.80
0560	GRASA AUTOMOTRIZ DE 450G	ATS	PIEZA	1	\$80.00	\$80.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$4,640.00
0044	TORNILLO ESTABILIZADOR	SYD	PIEZA	2	\$360.00	\$720.00
0174	ROTULA INFERIOR.	SYD	PIEZA	1	\$380.00	\$380.00
1339	ACUMULADOR BCI 47 (ESPECIFICACIONES: CA 687, CCA 550 AMP. CR-100 MIN 12V POLARIDAD (-/+)) CASCO A CAMBIO	MOTORCRAFT	PIEZA	1	\$2,900.00	\$2,900.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$2,262.00
0016	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION, CAMBIO DE ROTULA INFERIOR, CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES.	N/A	SERVICIO	1	\$1,500.00	\$1,500.00
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE ACUMULADOR	N/A	SERVICIO	1	\$250.00	\$250.00
2699	LUBRICACIÓN DEL MECANISMO DE LA PALANCA DE VELOCIDADES	N/A	SERVICIO	1	\$200.00	\$200.00

3-4.5

SUBTOTAL \$6,030.00
IVA \$964.80
RESICO \$0.00
TOTAL \$6,994.80

(SON: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N)

Cadena Original : |03|07||OSV-0581|139|69948000|01062026|8|98|0547aaaa

Cadena Encriptada : tcZ7h5UqPjDIRzTvoDhgn3Q5YMH+rsjBRYuQcqRoqNQK7L8skKoW/kIHgX2vP9ED+pt1d5O5Jl=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111103071851BC048000M012008402450N115A3551	\$2,262.00
2111103071851BC048000M012008402450N115A2961	\$4,640.00
2111103071851BC048000M012008402450N115A2612	\$92.80

TOTAL: \$6,994.80

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: RICARDO BARREIRO TADEO

PUESTO: ANALISTA "A"

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ADDA LUZ GONGORA LORIA

PUESTO: ENCARGADA

FIRMA:

